



1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami
2. Na korytarzu z zabezpieczoną prowizorycznie płytą OSB3 zderzą w suffice przyjęto wymianę konstrukcji nośnej sufitu wraz z okładziną. Deski sosnowe wraz z tynkiem na trzcinie wymienić na stelaż warstwowy z płytą g.-k. ognioodporną gr. 12,5 mm i wełną jak nad pokojem nr 1.
3. Sufit na korytarzu wymienić na odcinku między ramami żelbetowymi o długości około 3,5 m

Rzut mieszkania nr 29 na III piętrze z zaznaczonym uszkodzonym drewnianym sufitem

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHYTEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO 51 85-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225	
OBIEKT	NAZWA RYSUNKU		
Naprawa uszkodzeń sufitu drewnianego po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 29 w budynku wielorodzinnym przy ul. Świecickiej nr 8 w Bydgoszczy	Rzut mieszkania nr 29 na III piętrze z zaznaczonym uszkodzonym drewnianym sufitem		
Branża budowlana	Nazwisko Projektanta	Podpis	Data
Projektant	migr inż. arch. A. Graczyk upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84		24.01. 2023
Opracował	migr inż. J. Ghebowolski UAN-KZ-7210/270/89		
Sprawdził	inż. G. Woźniakiewicz WBPP-NB-7210/55/81		
Skala rysunku	1 : 100	Numer rysunku	2