


STAN PROJEKTOWANY



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami
2. Więźba dachowa złożona z ram żelbetowych w rozstawie co 350 cm
3. Konstrukcja dachu - sklepienie Kleina
4. Naprawa konstrukcji sufitu podwieszonego wymagać będzie wymiany nadpalonych belek drewnianych oraz wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt g.-k. gr. 12. 5mm ognioodpornych mocowanych do dwuwarstwowego typowego rusztu z blachy stalowej ocynkowanej w całym dużym pokoju mieszkania nr 29 oraz w miejscu wybitej dziury w suficie na korytarzu

Przekrój przez sufit nad lokalem mieszkalnym nr 29 po naprawie

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO 51 85-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225	
OBIEKT		NAZWARYSUNKU	
Naprawa uszkodzeń sufitu drewnianego po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 29 w budynku wielorodzinnym przy ul. Świetlicowej nr 8 w Bydgoszczy		Przekrój przez sufit nad lokalem mieszkalnym nr 29 po naprawie	
Branża budowlana	Nazwisko Projektanta	Podpis	Data
Projektant	mgr inż.arch. A.Graczyk upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84		24.01. 2023
Opracował	mgr inż. J.Głuchowski U.A.N.-K.Z-7210/270/89		
Sprawdził	inż. G. Wolszlegier WBPP-NB-7210/55/81		
Skala rysunku	1 : 20	Numer rysunku	5