



OPINIA NR 22/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej nr 2A
dotycząca lokalu nr 1 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia w lokalu nr 1 należy podłączyć do przewodu kominowego nr 15 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najbliższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obecne zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Golebia 2A w Bydgoszczy



1 10 mb
2 9 mb
3 8 mb
P. Kaf. m6

4 4 mb
5 9 mb
6 7 mb
7 4 mb
W. Łaz. m4
P. Kaf. Kuch. m6
W. Kuch. m4
W. Kuch. m6

P. Kaf. m5

8 11 mb
9 11 mb
10 11 mb
11 4 mb
P. Kaf. m1A
P. Kaf. m5

W. Kuch. m3
W. Kuch. m5
W. Kuch. m1

12 7 mb
13 9 mb
14 11 mb
15 11 mb

W. Łaz. m5

22 0 mb

16 11 mb
17 10 mb
18 9 mb
19 11 mb
20 11 mb

21 0 mb
W. Kuch. m2 dobudować



Zakład Kominiarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

OPINIA NR 27/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej nr 2A
dotycząca lokalu nr 2 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę pomieszczenia na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W razie stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę połączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poz. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.







Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Gołębia 2A w Bydgoszczy



W. Kuch. m2 dobudować





Zakład Kominarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 ~~FAX 052-3455544~~

OPINIA NR 23/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej nr 2A
dotycząca lokalu nr 3 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia w lokalu nr 3 należy podłączyć do przewodu kominowego nr 13 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najniższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (popioły, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.



Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis




Ulica: Golebia 2A w Bydgoszczy



P. Kaf. m5



W. Kuch. m3
W. Kuch. m5
W. Kuch. m1



P. Kaf. m1
P. Kaf. m1



W. Kuch. m2 dobudować



**OPINIA NR 26/2015****z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych**

w Bydgoszczy przy ul. **Golebiej** nr **2A**
dotycząca lokalu nr 4 administrowanego przez: **Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy**.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: **Piotr Staśkowiak upr. 3861** w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia w lokalu nr 4 należy podłączyć do przewodu kominowego nr 6 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na nieczyszczenie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najniższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poz. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: **ADM,a/a.....**

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Gołębia 2A w Bydgoszczy

1 10 mb
2 9 mb
3 8 mb
P. Kaf. m6

4 4 mb
5 9 mb
6 7 mb
7 4 mb
W. łaz. m4
P. Kaf. Kuch. m6
W. Kuch. m4
W. Kuch. m6

P. Kaf. m5.

8 11 mb
9 11 mb
10 11 mb
11 4 mb
P. Kaf. m1A
P. Kaf. m5

W. Kuch. m3
W. Kuch. m5
W. Kuch. m1

12 7 mb
13 9 mb
14 11 mb
15 11 mb

W. łaz. m5

22 0 mb

21 0 mb
W. Kuch. m2 dobudować



16 11 mb
17 10 mb
18 9 mb
19 11 mb
20 11 mb



Zakład Kominiarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 ~~FAX 052-3455544~~

OPINIA NR 24/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej nr 2A
dotycząca lokalu nr 5 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia w lokalu nr 5 należy podłączyć do przewodu kominowego nr 14 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na szczelność i otwory drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym najniższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z natężeniem szkodliwych (spaliny, obecne zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.


Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis



Ulica: Golebia 2A w Bydgoszczy



P. Kaf. m6



W. Łaz. m4

P. Kaf. Kuch. m6


W. Kuch. m4

W. Kuch. m6

P. Kaf. m5



P. Kaf. m1A
P. Kaf. m5



W. Kuch. m3

W. Kuch. m5

W. Kuch. m1

W. Łaz. m5



P. Kaf. m1

P. Kaf. m1



W. Kuch. m2 dobudować





Zakład Kominarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

OPINIA NR 25/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul..... Gołębiej nr2A
dotycząca lokalu nr 6 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia w lokalu nr 6 należy podłączyć do przewodu kominowego nr 7 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, niysłażczym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (popioły, obce ciała itp.) z przestrzeni nad dachem

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.


Opinię sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis



Ulica: Golebia 2A w Bydgoszczy



P. Kaf. m6




W. Łaz. m4

P. Kaf. Kuch. m6


W. Kuch. m4

W. Kuch. m6

P. Kaf. m5



P. Kaf. m1A
P. Kaf. m5



W. Kuch. m3

W. Kuch. m5

W. Kuch. m1

W. Łaz. m5



P. Kaf. m1

P. Kaf. m1



W. Kuch. m2 dobudować

