


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pokrycia dachu					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 16*5+7*4	m ² m ²	108,000	108,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 108	m ² m ²	108,000	108,000
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk ujęto 60% 108*0,6	m ² m ²	64,800	64,800
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,4*0,8*1,8	m ³ m ³	0,576	0,576
5	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 5,5*(16+7)	m m	126,500	126,500
6	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 16+7	m m	23,000	23,000
7	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 3,1*3	m m	9,300	9,300
8	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej (16+70)*0,25+6*5*0,25	m ² m ²	29,000	29,000
9	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 16*5+7*4	m ² m ²	108,000	108,000
10	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 5*0,12*0,2	m ³ m ³	0,120	0,120
11	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 2	szt. szt.	2,000	2,000
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 4,5	m ³ m ³	4,500	4,500
13	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 15*3	m m	45,000	45,000
14	kalk. własna kalk. własna	Utylizacja papy 3	m ³ m ³	3,000	3,000


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Szpanowski
upr. bud. V/2014-10-20/2014
w specjalności: nadzór nad budowlaną
w zakresie specjalności: nadzór nad budowlaną
KUP.10.01.01.14


Załącznik nr 3.



ul. Nakielska

dr 154



Legend:  - budynki wjele we wniosku na wykonanie remontu pokrycia dachowego

Pi jarów

Legenda: