



ZAKŁAD KOMINIARSKI
 mistrz kominiarski
 Andrzej Jurek
 upr mistrz nr 1644/82
 z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
 ul Unii Lubelskiej 17/3, tel. 322-77-89
 tel (052) 384 58 24 0603 925 045

złącznik Nr 12
 do 5142
 Bydgoszcz dnia 27.01.2010r.
 rad. 2

OPINIA NR 105 / 2010

Z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych w Bydgoszczy ul. Makielska Nr 199 dotycząca mieszkania Nr 4 Pani/a/ Wspólnota Mieszkaniowa Makielska 199

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana ANDRZEJA JUREK w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. ~~Ustalania prawidłowości podłączenia~~
3. ~~Ustalania przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód/y/ Nr 1 - 3 (patrz szkic na odwrocie) ~~odpowiadają~~ nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może (mogą)~~ - nie może (nie mogą) być przeznaczony /e/ do podłączenia kuchenki gazowej i wentylacji w kuchni, kotła gazowego CO i wentylacji w łazience.
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę

2. Urządzenie/a/ - - - - - podłączone jest /sa/ prawidłowo - nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia

3. Urządzenie/a/ - - - - - działa/ją/ wadliwie z przyczyn; - - - - -
Jeśli nieprawidłowo - podać z jakiej przyczyny
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: wentylację wywiewną z kuchni wyprowadzić przez strop i część strychową ponad dach za pomocą rury blaszanej o średnicy 150 mm na wysokość istniejącego komina ocieplonej na całej wysokości z zadaszeniem. Kocioł gazowy CO podłączyć w pomieszczeniu łazienki. Spaliny z kotła gazowego CO wyprowadzić przez ścianę na klatkę schodową pod sufitem i ponad dach na wysokość 180 cm
Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi:
 za pomocą rury z blachy KO o średnicy 120 mm ocieplonej na całej wysokości i osłoniętej blachą osłonową z zadaszeniem. Wentylację wywiewną z łazienki wyprowadzić na zewnątrz budynku ponad rynnę na wysokość 150 cm za pomocą rury blaszanej o średnicy 150 mm ocieplonej na całej wysokości: z zadaszeniem. Po wykonaniu w/wym. zaleceń ponownie zgłosić.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r./Dz. U. Nr 89 poz. 414/; Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991r. /Dz. U. Nr 81 poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 2 egz. dla: Wspólnota Mieszkaniowa Makielska 199


Potwierdzenie odbioru opinii

dnia podpis.....

- U w a g i:
1. Szkic na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA

ZAKŁAD KOMINIARSKI
 upr mistrz kominiarski
 Andrzej Jurek
 upr mistrz nr 1644/82
 z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
 ul Unii Lubelskiej 17/3, tel. 322-77-89
 tel (052) 384 58 24 0603 925 045



Podwórze:

Dotyczy: kuchenki gazowej i wentylacji w kuchni, kotła gazowego CO i wentylacji w łazience.



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Andrzej Jurek
upr mistrz nr 1644/82
z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
ul. Unii Lubelskiej 17/3, tel. 322-77-89
tel (052) 884 58 24. 0603 925 045