



Zakład Kominiarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 090250630, Nip 556-119-53-63
TEL. 0/880890254 FAX 052 3455544

Bydgoszcz, dnia 18.01.2012R.

24d. 3

zuzycznik Nr 13
do 31/12

OPINIA NR 01/2012/ROM-4

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul..... Fordońskiej nr ...20.....
dotycząca mieszkania nr 1 w budynku: Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia,

Ob..... Piotra Staśkowiaka w celu:

1. Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Piec centralnego ogrzewania na gaz w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 3 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Przewód kominowy nr 3 należy odgruzować na wysokości I piętra i parteru do miejsca osadzenia wyczystki i odkraplacza. Przewód zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym kompletnym zawierającym daszek, trójnik przyłączeniowy, drzwiczki wyczystne, odkraplacz.
3. Piec centralnego ogrzewania należy przyłączyć łącznikiem sztywnym kwasoodpornym.
4. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 4 (patrz szkic na odwrocie opinii).
5. Kratkę wentylacyjną w łazience należy podłączyć wraz z łącznikiem max 2mb do przewodu kominowego nr 1 (patrz szkic na odwrocie opinii).
6. W celu zapewnienia właściwego napływu powietrza zewnętrznego dla potrzeb wentylacyjnych należy zamontować nawiewniki w ilości zapewniającej odpowiedni przepływ powietrza tj. dla kuchni 70m³ i łazienki 50m³.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrótnego ciągu kominowego w jednym, najniższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz. ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :


dnia podpis

Opiniodawca
Mistrz Kominiarski
upr. nr 5100
podpis
Piotr Staśkowiak

Ul. Fordońska 20 /1 w Bydgoszczy.

ŁAZIENKA

Wentylacja łazienka m 1 parter



KUCHNIA

POKÓJ

Mistrz Kłopotniarski
upr. nr 3001
Piotr Staśkowiak