

OPINIA NR 45/2012/ROM-4

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul..... Sienkiewicza nr ...45.....
 dotycząca lokalu nr 10 w budynku: Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia,

Ob..... Piotra Staśkowiaka w celu:

Wskazania miejsca podłączenia,

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Piec centralnego ogrzewania na gaz w pomieszczeniu kuchnia podłączyć do przewodu kominowego nr 3 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem na całej jego długości od odkraplacza do wylotu ponad dach.
3. Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchni należy podłączyć do przewodu kominowego nr 4 (patrz szkic na odwrocie opinii).
4. Wentylację pomieszczenia łazienki wykonać rurą metalową \varnothing 130mm przez ścianę na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę połączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz. ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Opiniodawca

.....
 podpis

OPINIA PRACOWNIKÓW

W wyniku przeprowadzonego oglądu - stwierdzono wyciek gazu - konieczność



Wentylacja łazienki (dobudować) m10

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Piec C.O. gaz kuchnia m10

Wentylacja kuchnia m10

Ul. Sienkiewicza 45 / 10 w Bydgoszczy.

Opinia została wydana na podstawie oglądu i dokumentacji technicznej. Wymagane jest wykonanie prac zgodnie z projektem i przepisami technicznymi.