



Zakład Kominiarski  
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz  
Regon 090250630, Nip 556-119-53-63  
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

Bydgoszcz, dnia 11.12.2012R.

**OPINIA NR 60/2012/ROM-4**

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. 20 stycznia nr 18.  
dotycząca lokalu nr 5, administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia,

Ob. Henryk Staśkowiaka w celu:

Ustalenia prawidłowości podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Pomieszczenie kuchnia posiada sprawnie działającą wentylację grawitacyjną.
2. Strumień powietrza przepływającego przez kratkę wentylacyjną zawiera w granicach 1,3m/sek.
3. Pozostałe podłączenia bez zmian.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zawrotnego ciągu kominowego w jednym najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obec zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

**Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!**

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poz. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz. ADM, .....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

Opiniopis  
Mistrz Kominiarski  
upr. nr 4361  
Piotr Szczygiła

**Za zgodność  
z oryginałem**

Inspektor Nadzoru

Andrzej Hartyka