

**Załącznik nr 9/6 do SIWZ**

**Przedmiary robót**

**Zadanie nr 6**

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.1	KNR 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5,0	m2		5,000
1.2	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 5,0	m2	5,000	5,000
1.3	KNR-W 2-02 2011-0600	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych betonowych 5,0	m2	5,000	5,000
1.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) $3,22*2,46+2*(3,22+2,46)*2,77-(1,18*1,85+2,05*0,9+2,05*0,9)$	m2	5,000	33,515
1.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,22*2,46	m2	33,515	7,921
1.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(3,22+2,46)*2,77-(1,18*1,85+2,05*0,9+2,05*0,9)$	m2	7,921	25,594
1.7	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1,18*1,85	m2	25,594	2,183
1.8	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 2,05*0,9*2	m2	2,183	3,690
1.9	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 3,22*2,46	m2	3,690	7,921
1.10	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,22*2,46	m2	7,921	7,921
2.1	KNR 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,0	m2		1,000
2.2	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,0	m2	1,000	1,000
2.3	KNR-W 2-02 2011-0600	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych betonowych 1,0	m2	1,000	1,000
2.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) $2*(2,9+4,02)*2,77-(1,18*1,88+2,05*0,9)$	m2	1,000	34,273
2.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(2,9+4,02)*2,77-(1,18*1,88+2,05*0,9)$	m2	34,273	34,273
2.6	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 1,18*1,88	m2	34,273	2,218
2.7	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 0,9*2,05	m2	2,218	1,845
2.8	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 2,9*4,04	m2	1,845	11,716
2.9	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 2,9*4,04	m2	11,716	11,716
2.10	KNR-W 4-01 0815-0800	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego $2*(2,9+4,02)-0,9$	m	11,716	12,940
2.11	KNNR 3 0801-0600 analogia	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) 4,02*2,9	m2	12,940	11,658
			m2	11,658	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.12	KNR 4-01 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 4.02*2.9	m2		11,658
2.13	KNR-W 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.02*2.9	m2	11,658	
2.14	KNR 2-02 1112-0200	Posadzki z wykładziny rulonowej "Lentex" na kleju winylowym Mozalep, z warstwą izolacyjną. 4.02*2.9	m2	11,658	
			m2	11,658	

Nakielska 1313

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 2.53*4.98+2.2*2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.209	18.209
				<b>RAZEM</b>	<b>18.209</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (2*2.53+2*4.98+2.2*2+2*2.55)*2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.848	58.848
				<b>RAZEM</b>	<b>58.848</b>
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.210	18.210
				<b>RAZEM</b>	<b>18.210</b>
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.850	58.850
				<b>RAZEM</b>	<b>58.850</b>
5	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.40*1.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	5.040
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.53*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.120	10.120
				<b>RAZEM</b>	<b>10.120</b>
7	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 2	szt. szt.	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 8	szt. szt.	8.000	8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.61+2.53*4.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.209	18.209
				<b>RAZEM</b>	<b>18.209</b>
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 2*2.2+2*2.55+2*2.53+2*4.98	m m	24.520	24.520
				<b>RAZEM</b>	<b>24.520</b>
11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	analiza indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	analogia	Badania instalacji elektrycznej, sporządzenie protokołu pomiarów 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
upr. bud. WRPP/NB 7210/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej (przepływowa z baterią)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego (obecny za krótki)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	analiza indywidualna	zlewozmywak pozostaje z szafką bez zmian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
ds. sanitarnych

Zbigniew Żelazny  
wpn. 030/74/Bg