

**INFORMACJA**  
**DOT. ZACHOWANIA STATECZNOŚCI KOMINA OFICYNY**  
**ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR 126,**  
**PO ROZBIÓRCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO**  
**NA DZIAŁCE NR 125**

Dotyczy:

Rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z północno – zachodnią częścią ogrodzenia przy ul. Ks. Skorupki 7 w Bydgoszczy, działka nr 125, obręb 96 – W nawiązaniu do punktu 3 Postanowienia z dnia 10 czerwca 2014 r., nakładającego obowiązek usunięcia braków i nieprawidłowości (WAB.II.6741.43.2014.GW).

Komin na budynku na działce nr 125 (na granicy działki) ma około 1,5 m wysokości ponad połac dachu i jest oddylatowany od budynku przeznaczonego do rozbiórki. Rozbiórka budynku nie zmienia pracy komina, ponieważ w kierunku prostopadłym do granicy działki komin ma bardzo dużą sztywność, a w kierunku równoległym po rozbiórce nic nie zmieni się w pracy statycznej komina. Na etapie rozbiórki zaleca się kontrolę czy komin jest w pełni oddylatowany od rozbieranego budynku. Jeśli został pomurowany łącznie ze ścianą budynku rozbieranego, (na co nic nie wskazuje) zaleca się bardzo staranne rozbieranie ściany w tym miejscu, może, też okazać się konieczne przemurowanie komina na styku z rozbieraną ścianą.



Wykonał: mgr inż. Krzysztof Świstowski