



OPINIA NR 202/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul..... Kościuszki nr42
dotycząca lokalu nr 4A i 5 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Ustalenia miejsca podłączenia,

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu kuchnia podłączona do przewodu kominowego nr 5 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Piec kaflowy na paliwo stałe w pomieszczeniu pokój podłączony do przewodu kominowego nr 2 (patrz szkic na odwrocie opinii)
3. Przewód kominowy dymowy nr 6 nie posiada podłączenia w lokalu nr 4A.
4. W trakcie prac remontowych w lokalu nr 4A należy osadzić drzwiczki wyczystne do przewodu kominowego nr 6 celem oczyszczenia z zalegającej sadzy i gruzu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Opiniodawca
Piotr Staśkowiak
.....
..... podpis


P. Kaf. P. m5

1	9 mb
2	7 mb
3	4 mb
4	9 mb
5	6 mb

6
0 mb

Lokal nr 4A bez podłączenia

W. Kuch. m5



Ulica: Kościuszki 42 / 4A i 5 w Bydgoszczy
