

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04 + KNR 4-01 0524-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m  25	m  m	  25.000	
2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 25*1+25*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  31.250	25.000
3	KNR 4-01 0519-07 + KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następną warstwa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 12.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  12.500	31.250
4	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnia- nym 12.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  12.500	12.500
5	KNR 4-01 0514-01 analogia	Pokrycie 1 x papą pod fartuch podrynnowy  12.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  12.500	12.500
				RAZEM	12.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Małgorzata Tomaszewska*  
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/06  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym