



Foto. 7 Budynek gospodarczy – widok od strony elewacji tylnej



Foto.8 Budynek gospodarczy – popękana ściana od strony frontowej