

OPINIA NR 28/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Pięknej nr 27
 dotycząca lokalu nr I administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę pomieszczenia na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia podłączoną nieprawidłowo do przewodu kominowego nr 19 należy trwale odłączyć.
3. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrócenego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Piękna 27 w Bydgoszczy

W. Kuch. m7



P. Kaf. m7 P. Kaf. m2



W. Kuch. m4 dobudować



P. Kaf. m2

P. Kaf. m5



W. Kuch. m5 odłączyć

W. Kuch. m2



W. Kuch. m5 dobudować

P. Kaf. m1

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3




P. Kaf. m6

P. Kaf. m3

W. Łaz. m1

W. Kuch. m1 odłączyć



W. Kuch. m3 i 6 odłączyć

W. Kuch. m6 dobudować

W. Kuch. m3 dobudować



W. Kuch. m3 dobudować



W. Kuch. m1 dobudować





Zakład Kominiarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

OPINIA NR 33/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Pięknej nr 27
dotycząca lokalu nr 2 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: **Piotr Staśkowiak upr. 3861** w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 9 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najbliższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z innymi czynnikami szkodliwymi, obecne zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Piękna 27 w Bydgoszczy

W. Kuch. m7



P. Kaf. m7 P. Kaf. m2

P. Kaf. m4



W. Kuch. m4 dobudować



P. Kaf. m2
P. Kaf. m5



W. Kuch. m5 odłączyć

W. Kuch. m2



W. Kuch. m5 dobudować

P. Kaf. m1

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3



W. Kuch. m3 i 6 odłączyć




W. Kuch. m6 dobudować



W. Kuch. m3 dobudować

P. Kaf. m6
P. Kaf. m3

W. Łaz. m1
W. Kuch. m1 odłączyć



W. Kuch. m1 dobudować





Zakład Kominarski
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

OPINIA NR 29/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul.....Pięknej nr27
dotycząca lokalu nr 3 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę pomieszczenia na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia podłączoną nieprawidłowo do przewodu kominowego nr 19 należy trwale odłączyć.
3. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na wszelkie otwory drzwiowe i okienne. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najniższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z przedostaniem do spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poz. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Piękna 27 w Bydgoszczy

W. Kuch. m7



P. Kaf. m7 P. Kaf. m2



W. Kuch. m4 dobudować



P. Kaf. m1

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3



P. Kaf. m2

P. Kaf. m5



W. Kuch. m5 odłączyć

W. Kuch. m2



W. Kuch. m5 dobudować

W. Kuch. m3 i 6 odłączyć



W. Kuch. m6 dobudować



W. Kuch. m3 dobudować



P. Kaf. m6

P. Kaf. m3

W. łaz. m1

W. Kuch. m1 odłączyć



W. Kuch. m1 dobudować

OPINIA NR 32/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul.....Pięknej nr27
 dotycząca lokalu nr 4 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Stąskowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę pomieszczenia na korytarz ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniem (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2..egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis




Ulica: Piękna 27 w Bydgoszczy

W. Kuch. m7



P. Kaf. m4



P. Kaf. m7 P. Kaf. m2

W. Kuch. m4 dobudować



P. Kaf. m1


P. Kaf. m6

P. Kaf. m3



P. Kaf. m2

P. Kaf. m5



W. Kuch. m5 odłączyć

W. Kuch. m2



W. Kuch. m5 dobudować

W. Kuch. m3 i 6 odłączyć

W. Kuch. m6 dobudować

W. Kuch. m3 dobudować



W. Kuch. m3 dobudować

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3

W. łaz. m1

W. Kuch. m1 odłączyć



W. Kuch. m1 dobudować



OPINIA NR 31/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Pięknej nr 27
 dotycząca lokalu nr 5 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę pomieszczenia na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia podłączoną nieprawidłowo do przewodu kominowego nr 9 należy trwale odłączyć.
3. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów grzewczych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najbliższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis




Ulica: Piękna 27 w Bydgoszczy

W. Kuch. m7



P. Kaf. m4



P. Kaf. m7

P. Kaf. m2

W. Kuch. m4 dobudować



P. Kaf. m1

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3



P. Kaf. m2

P. Kaf. m5



W. Kuch. m5 odłączyć

W. Kuch. m2




W. Kuch. m5 dobudować

W. Kuch. m3 i 6 odłączyć

W. Kuch. m6 dobudować

W. Kuch. m3 dobudować



P. Kaf. m6

P. Kaf. m3

W. Łaz. m1

W. Kuch. m1 odłączyć



W. Kuch. m1 dobudować





Zakład Kominarski
STAŠKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052-3455544

OPINIA NR 30/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Pięknej nr 27
dotycząca lokalu nr 6 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego: Piotr Staškowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę pomieszczenia na zewnątrz budynku ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia podłączoną nieprawidłowo do przewodu kominowego nr 19 należy trwale odłączyć.
3. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obec. zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis




Ulica: Piękna 27 w Bydgoszczy

W. Kuch. m7



P. Kaf. m4



P. Kaf. m7 P. Kaf. m2


W. Kuch. m4 dobudować



P. Kaf. m1

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3



P. Kaf. m2

P. Kaf. m5



W. Kuch. m5 odłączyć

W. Kuch. m2



W. Kuch. m5 dobudować

W. Kuch. m3 i 6 odłączyć

W. Kuch. m6 dobudować

W. Kuch. m3 dobudować



W. Kuch. m3 dobudować

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3

W. łaz. m1

W. Kuch. m1 odłączyć



W. Kuch. m1 dobudować



OPINIA NR 34/2015

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul.....Pięknej nr27
 dotycząca lokalu nr 7 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.....
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 1 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Celem zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki okienne w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na szczelność otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najwyższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z dodatkowym wyczerpaniem powietrza z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poz. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w...2...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis




Ulica: Piękna 27 w Bydgoszczy

W. Kuch. m7



P. Kaf. m4



W. Kuch. m4 dobudować



P. Kaf. m7

P. Kaf. m2



P. Kaf. m1

P. Kaf. m6

P. Kaf. m3

P. Kaf. m2

P. Kaf. m5



W. Kuch. m5 odłączyć

W. Kuch. m2



W. Kuch. m5 dobudować

W. Kuch. m3 i 6 odłączyć

W. Kuch. m6 dobudować

W. Kuch. m3 dobudować



W. Kuch. m3 dobudować



P. Kaf. m6

P. Kaf. m3

W. Łaz. m1

W. Kuch. m1 odłączyć



W. Kuch. m1 dobudować

