



wyprawy tynkarskie kominiów w złym stanie technicznym

dach kryty papą w dostatecznym stanie technicznym

gzyms wieńczący w dostatecznym stanie technicznym;
obróbki blacharskie gzymsu w dobrym stanie technicznym

rury i rury spustowe w dobrym stanie technicznym

elewacja pokryta wyprawą wapienno-piaskową;
widoczne zabrudzenia, naloty, zacieki oraz lokalne
ubytki w wyprawie, odsłonięte cegły i zwińczenia
zaprawy; strefa przyszyrunowa zawilgocona

metalowe elementy montażowe oraz przewody prowadzone
na powierzchni elewacji

pęknięcia muru

blaszane parapety w dostatecznym i złym stanie technicznym

tylnokowany cokoł: widoczne znaczne przebarwienia, zacieki,
naloty i pęknięcia

brak opaski przy elewacji

studzienki okien piwnicznych pozakrywane, zawilgocone

SASIĘDNI BUDYNEK

SASIĘDNI BUDYNEK

Legenda:

S - stolarka dawna
N - stolarka nowa

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIEŁORODZINNEGO**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Ugory 19, 85-132 Bydgoszcz

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitka 1, 85-102 Bydgoszcz
reprezentowane przez Administrację Domów Miejskiej "ADM" Sp. z o.o.,
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana	357/PW/92
ASYSTENT:		
mgr inż. arch. Anna Klapczyńska	budowlana	

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:	INWENTARYZACJA ELEWACJA PODWÓRZOWA	SKALA:	NR RYS. :
		1:100	I.3