



wyprawy tynkarskie kominiów w złym stanie technicznym

dach kryty papą w dostatecznym stanie technicznym

gzyms wieńczący w dostatecznym stanie technicznym;  
obróbki blacharskie gzymsu w dobrym stanie technicznym

rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym

elewacja pokryta wyprawą wapienno-piaskową;  
widoczne zabrudzenia, naloży, zacieki oraz lokalne  
ubytki w wyprawie, odsłonięte cegły i zwińżenia  
zaprawy; strefa przyszyrunowa zawilgocona

metalowe elementy montażowe oraz przewody prowadzone  
na powierzchni elewacji  
pęknięcia muru

blaszane parapety w dostatecznym i złym stanie technicznym

tynkowany cokoł; widoczne znaczne przebarwienia, zacieki,  
naloży i pęknięcia  
brak opaski przy elewacji

studzienki okien pionicznych pozakrywane, zawilgocone

**Legenda:**

- S - siólatka dawna
- N - siólatka nowa

**UWAGA:**  
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO  
WIEŁORODZINNEGO**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**ul. Ugory 19, 85-132 Bydgoszcz**

INWESTOR:

**Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitka 1, 85-102 Bydgoszcz  
reprezentowane przez Administrację Domów Miejskiej "ADM" Sp. z o.o.,  
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz**

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana	357/PW/92
ASYSTENT:		
mgr inż. arch. Anna Klapczyńska	budowlana	

**PROJEKT WYKONAWCZY**

TYTUŁ RYSUNKU:	INWENTARYZACJA ELEWACJA PODWÓRZOWA	SKALA:	III 2015 NR RYS.: 1-100 I.3
----------------	---------------------------------------	--------	--------------------------------------