



Zakład Kominiarski

STASzkOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

OPINIA NR 169/2016

zatręcznik Nr 9
do SIWZ
rad. Nr 1

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul.....Przemysłowej nr13.....
dotycząca lokalu nr 8 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staškowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia,

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Piec ogrzewczy typu piecokuchnia w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 7 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 5 (patrz szkic na odwrocie opinii).
3. Wentylacje grawitacyjną w pomieszczeniu łazienka należy wykonać przewodem metalowym Ø150mm przez ścianę na zewnątrz budynku, ocieplić i wyprowadzić ponad dach.
4. Piec kaflowy na paliwo stałe w pomieszczeniu pokój podłączony do przewodu kominowego nr 4 wspólnie z piecem kaflowym w lokalu nr 5 na parterze (patrz szkic na odwrocie opinii).

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrótnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.


Opinie sporządzono w..3..egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Przemysłowa 13 / 518 w Bydgoszczy



1 0 mb
2 0 mb

3 0 mb
4 0 mb

P. Kaf. Pokój m5

P. Kaf. Pokój m8

P. Kaf. Pokój m5

W. Kuchnia m5
W. Kuchnia m8



W. Łazienka m5

8 mb

Piec ogrzewczy w kuchni m5 (podłączyć)

8 mb

4 mb

Piec ogrzewczy w kuchni m8 (podłączyć)

W. łaz. m8 (dobudować)



0 mb



Zakład Kominiarski

STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

OPINIA NR 168/2016

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul.....Przemysłowej nr13.....
dotycząca lokalu nr 5 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia,

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Piec grzewczy typu piecokuchnia w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 6 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 5 (patrz szkic na odwrocie opinii).
3. Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienka podłączona do przewodu kominowego nr 5 (patrz szkic na odwrocie opinii).
4. Piec kaflowy na paliwo stałe w pomieszczeniu pokój podłączony do przewodu kominowego nr 4 wspólnie z piecem kaflowym w lokalu nr 8 na pierwszym piętrze (patrz szkic na odwrocie opinii).
5. Piec kaflowy na paliwo stałe w pomieszczeniu pokój drugi podłączony do przewodu kominowego nr 3 (patrz szkic na odwrocie opinii).

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrótnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę połączeń zakład kominiarski nie odpowiada!

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.


Opinie sporządzono w...3...egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



Ulica: Przemysłowa 13 / 518 w Bydgoszcy



W. Łazienka m5



W. Kuchnia m5
W. Kuchnia m8

8 mb



Piec ogrzewczy w kuchni m5 (podłączyć)

8 mb



Piec ogrzewczy w kuchni m8 (podłączyć)

4 mb



W. Łaz. m8 (dobudować)



1 0 mb
2 0 mb



3 0 mb
4 0 mb



P. Kaf. Pokój m5

P. Kaf. Pokój m8

P. Kaf. Pokój m5