

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,37*2,15*4	m ²		
			m ²	11,782	
				RAZEM	11,782
2	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem szklonym w skrzydle 5,891	m ²		
			m ²	5,891	
				RAZEM	5,891
3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne dwuskrzydłowe z okienkiem w jednym skrzydle o powierzchni ponad 1.5 m2 5,891	m ²		
			m ²	5,891	
				RAZEM	5,891
4	KNR 0-19 0931-09 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi wahadłowe 2,15*1,37*2	m ²		
			m ²	5,891	
				RAZEM	5,891
5	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2,15+1,37+2,15)*4*0,20	m		
			m	4,536	
				RAZEM	4,536
6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2,268	m ²		
			m ²	2,268	
				RAZEM	2,268
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m ³		
			m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,5	m ³		
			m ³	0,500	
				RAZEM	0,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Tadeusz Kolas
upr. bud. JAW 22 7210 120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zarządzie województwa łódzkiego
KUP 50/0904/01

Żółwińska 2




szt. 2

215



szt. 2



— 46 —

— 91 —

— —

68,5

68,5

— —

— 137 —

— —

137

— —

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Twardowski Kolas

upr. bud. UA 77210/1.20/90
w specjalności składowych-budowlanej

W Zakresie Obowiązków Budowlanym

KUM/BO/0504/01

