

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                        | Podst           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>1 PARTER</b>            |                 |  |                |              |               |
| <b>1.1 Pokój 1 - biuro</b> |                 |  |                |              |               |
| 1                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1                      | <b>0713-01</b>  | 9.8  | m <sup>2</sup> | 9.800        |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.800</b>  |
| 2                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1                      | <b>1202-09</b>  | 33.998   | m <sup>2</sup> | 33.998       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.998</b> |
| 3                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1                      | <b>2611-02</b>  | 43.798   | m <sup>2</sup> | 43.798       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.798</b> |
| 4                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1                      | <b>1204-01</b>  | 9.80   | m <sup>2</sup> | 9.800        |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.800</b>  |
| 5                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1                      | <b>1204-02</b>  | 33.998   | m <sup>2</sup> | 33.998       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.998</b> |
| 6                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1                      | <b>1216-01</b>  | 9.8  | m <sup>2</sup> | 9.800        |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.800</b>  |
| <b>1.2 Pokój 2 -biuro</b>  |                 |  |                |              |               |
| 7                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.2                      | <b>0713-01</b>  | 25.0   | m <sup>2</sup> | 25.000       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 8                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.2                      | <b>1202-09</b>  | 49.190   | m <sup>2</sup> | 49.190       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.190</b> |
| 9                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.2                      | <b>2611-02</b>  | 74.190   | m <sup>2</sup> | 74.190       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>74.190</b> |
| 10                         | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.2                      | <b>1204-01</b>  | 25.0   | m <sup>2</sup> | 25.000       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 11                         | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.2                      | <b>1204-02</b>  | 49.190   | m <sup>2</sup> | 49.190       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.190</b> |
| 12                         | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.2                      | <b>1216-01</b>  | 25.0   | m <sup>2</sup> | 25.000       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| <b>1.3 WC damski/męski</b> |                 |  |                |              |               |
| 13                         | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.3                      | <b>0713-01</b>  | 11.60  | m <sup>2</sup> | 11.600       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b> |
| 14                         | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.3                      | <b>1202-09</b>  | 25.600   | m <sup>2</sup> | 25.600       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.600</b> |
| 15                         | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.3                      | <b>2611-02</b>  | 37.200   | m <sup>2</sup> | 37.200       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.200</b> |
| 16                         | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.3                      | <b>1204-01</b>  | 11.60  | m <sup>2</sup> | 11.600       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b> |
| 17                         | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.3                      | <b>1204-02</b>  | 25.600   | m <sup>2</sup> | 25.600       |               |
|                            |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.600</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                         | Podst           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 18                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.3                       | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
|                             | <b>analogia</b> |  |                |              |               |
|                             |                 | 11.60  | m <sup>2</sup> | 11.600       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b> |
| <b>1.4 Pokój 4 - biuro</b>  |                 |  |                |              |               |
| 19                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.4                       | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| 20                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.4                       | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 35.756   | m <sup>2</sup> | 35.756       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.756</b> |
| 21                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.4                       | <b>2611-02</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 49.656   | m <sup>2</sup> | 49.656       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.656</b> |
| 22                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.4                       | <b>1204-01</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| 23                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.4                       | <b>1204-02</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 35.756   | m <sup>2</sup> | 35.756       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.756</b> |
| 24                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.4                       | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
|                             | <b>analogia</b> |  |                |              |               |
|                             |                 | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| <b>1.5 Pokój 4a - ksero</b> |                 |  |                |              |               |
| 25                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.5                       | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 7.45   | m <sup>2</sup> | 7.450        |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.450</b>  |
| 26                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.5                       | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 1.418  | m <sup>2</sup> | 1.418        |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.418</b>  |
| 27                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.5                       | <b>2611-02</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 8.868  | m <sup>2</sup> | 8.868        |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.868</b>  |
| 28                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.5                       | <b>1204-01</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 7.45   | m <sup>2</sup> | 7.450        |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.450</b>  |
| 29                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.5                       | <b>1204-02</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 1.418  | m <sup>2</sup> | 1.418        |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.418</b>  |
| 30                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.5                       | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
|                             | <b>analogia</b> |  |                |              |               |
|                             |                 | 7.45   | m <sup>2</sup> | 7.450        |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.450</b>  |
| <b>1.6 Pokój 5 - biuro</b>  |                 |  |                |              |               |
| 31                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.6                       | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 13.5   | m <sup>2</sup> | 13.500       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.500</b> |
| 32                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.6                       | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 35.364   | m <sup>2</sup> | 35.364       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.364</b> |
| 33                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.6                       | <b>2611-02</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 48.864   | m <sup>2</sup> | 48.864       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.864</b> |
| 34                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.6                       | <b>1204-01</b>  |  |                |              |               |
|                             |                 | 13.5   | m <sup>2</sup> | 13.500       |               |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.500</b> |
|                             |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.500</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                        | Podst  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 35<br>d.1.6                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 35.364   | m <sup>2</sup> | 35.364       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.364</b> |
| 36<br>d.1.6                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 13.5   | m <sup>2</sup> | 13.500       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.500</b> |
| <b>1.7 Pokój 6 - biuro</b> |  |  |                |              |               |
| 37<br>d.1.7                | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 13.30  | m <sup>2</sup> | 13.300       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.300</b> |
| 38<br>d.1.7                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 35.252   | m <sup>2</sup> | 35.252       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.252</b> |
| 39<br>d.1.7                | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 48.552   | m <sup>2</sup> | 48.552       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.552</b> |
| 40<br>d.1.7                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 13.3   | m <sup>2</sup> | 13.300       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.300</b> |
| 41<br>d.1.7                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 35.252   | m <sup>2</sup> | 35.252       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.252</b> |
| 42<br>d.1.7                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 13.3   | m <sup>2</sup> | 13.300       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.300</b> |
| <b>1.8 Pokój 7 - biuro</b> |  |  |                |              |               |
| 43<br>d.1.8                | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 9.6  | m <sup>2</sup> | 9.600        |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>  |
| 44<br>d.1.8                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 31.370   | m <sup>2</sup> | 31.370       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.370</b> |
| 45<br>d.1.8                | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 40.970   | m <sup>2</sup> | 40.970       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.970</b> |
| 46<br>d.1.8                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 9.6  | m <sup>2</sup> | 9.600        |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>  |
| 47<br>d.1.8                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 31.370   | m <sup>2</sup> | 31.370       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.370</b> |
| 48<br>d.1.8                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 9.6  | m <sup>2</sup> | 9.600        |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>  |
| <b>1.9 Kuchnia</b>         |  |  |                |              |               |
| 49<br>d.1.9                | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 11.4   | m <sup>2</sup> | 11.400       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.400</b> |
| 50<br>d.1.9                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 36.976   | m <sup>2</sup> | 36.976       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.976</b> |
| 51<br>d.1.9                | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                            |  | 48.376   | m <sup>2</sup> | 48.376       |               |
|                            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.376</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                              | Podst                                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 52<br>d.1.9                      | <b>KNR 4-01<br/>1204-01</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 11.4   | m <sup>2</sup> | 11.400       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.400</b>  |
| 53<br>d.1.9                      | <b>KNR 4-01<br/>1204-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 36.976   | m <sup>2</sup> | 36.976       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.976</b>  |
| 54<br>d.1.9                      | <b>KNR 4-01<br/>1216-01<br/>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 11.4   | m <sup>2</sup> | 11.400       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.400</b>  |
| <b>1.10 WC damski/męski</b>      |  |  |                |              |                |
| 55<br>d.1.1<br>0                 | <b>KNR 4-01<br/>0713-01</b>              | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 12.0   | m <sup>2</sup> | 12.000       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>  |
| 56<br>d.1.1<br>0                 | <b>KNR 4-01<br/>1202-09</b>              | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 12.280   | m <sup>2</sup> | 12.280       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.280</b>  |
| 57<br>d.1.1<br>0                 | <b>KNR 0-23<br/>2611-02</b>              | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 24.28  | m <sup>2</sup> | 24.280       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.280</b>  |
| 58<br>d.1.1<br>0                 | <b>KNR 4-01<br/>1204-01</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 12.0   | m <sup>2</sup> | 12.000       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>  |
| 59<br>d.1.1<br>0                 | <b>KNR 4-01<br/>1204-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 12.280   | m <sup>2</sup> | 12.280       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.280</b>  |
| 60<br>d.1.1<br>0                 | <b>KNR 4-01<br/>1216-01<br/>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 12.0   | m <sup>2</sup> | 12.000       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>  |
| <b>1.11 Świetlica + archiwum</b> |  |  |                |              |                |
| 61<br>d.1.1<br>1                 | <b>KNR 4-01<br/>0713-01</b>              | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 58.4   | m <sup>2</sup> | 58.400       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.400</b>  |
| 62<br>d.1.1<br>1                 | <b>KNR 4-01<br/>1202-09</b>              | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 105.286  | m <sup>2</sup> | 105.286      |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>105.286</b> |
| 63<br>d.1.1<br>1                 | <b>KNR 0-23<br/>2611-02</b>              | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 163.686  | m <sup>2</sup> | 163.686      |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>163.686</b> |
| 64<br>d.1.1<br>1                 | <b>KNR 4-01<br/>1204-01</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 58.4   | m <sup>2</sup> | 58.400       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.400</b>  |
| 65<br>d.1.1<br>1                 | <b>KNR 4-01<br/>1204-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 105.286  | m <sup>2</sup> | 105.286      |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>105.286</b> |
| 66<br>d.1.1<br>1                 | <b>KNR 4-01<br/>1216-01<br/>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                  |  | 58.4   | m <sup>2</sup> | 58.400       |                |
|                                  |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.400</b>  |
| <b>1.12 Przedsiónek</b>          |  |  |                |              |                |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                        | Podst                                  | Opis i wyczerpania  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|
| 67                         | <b>KNR 4-01</b><br>0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach i suficie                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 2                          |  | 3.1   | m <sup>2</sup> | 3.100        |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.100</b>   |
| 68                         | <b>KNR 4-01</b><br>1202-08             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 2                          |  | 4.928   | m <sup>2</sup> | 4.928        |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.928</b>   |
| 69                         | <b>KNR 0-23</b><br>2611-02             | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 2                          |  | 8.028   | m <sup>2</sup> | 8.028        |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.028</b>   |
| 70                         | <b>KNR 4-01</b><br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 2                          |  | 3.1   | m <sup>2</sup> | 3.100        |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.100</b>   |
| 71                         | <b>KNR 4-01</b><br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 2                          |  | 4.928   | m <sup>2</sup> | 4.928        |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.928</b>   |
| 72                         | <b>KNR 4-01</b><br>1216-01<br>analogia | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 2                          |  | 3.1   | m <sup>2</sup> | 3.100        |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.100</b>   |
| <b>1.13 Korytarz</b>       |  |   |                |              |                |
| 73                         | <b>KNR 4-01</b><br>0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach i suficie                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 3                          |  | 75.1  | m <sup>2</sup> | 75.100       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.100</b>  |
| 74                         | <b>KNR 4-01</b><br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 3                          |  | 49.920  | m <sup>2</sup> | 49.920       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.920</b>  |
| 75                         | <b>KNR 0-23</b><br>2611-02             | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 3                          |  | 125.02  | m <sup>2</sup> | 125.020      |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>125.020</b> |
| 76                         | <b>KNR 4-01</b><br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 3                          |  | 75.1  | m <sup>2</sup> | 75.100       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.100</b>  |
| 77                         | <b>KNR 4-01</b><br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 3                          |  | 49.920  | m <sup>2</sup> | 49.920       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.920</b>  |
| 78                         | <b>KNR 4-01</b><br>1216-01<br>analogia | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1                      |  |   |                |              |                |
| 3                          |  | 75.1  | m <sup>2</sup> | 75.100       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.100</b>  |
| <b>2 I Piętro</b>          |  |   |                |              |                |
| <b>2.1 Pokój 8 - biuro</b> |  |   |                |              |                |
| 79                         | <b>KNR 4-01</b><br>0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach i suficie                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                      |  |   |                |              |                |
|                            |  | 14.7  | m <sup>2</sup> | 14.700       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.700</b>  |
| 80                         | <b>KNR 4-01</b><br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                      |  |   |                |              |                |
|                            |  | 59.280  | m <sup>2</sup> | 59.280       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.280</b>  |
| 81                         | <b>KNR 0-23</b><br>2611-02             | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                      |  |   |                |              |                |
|                            |  | 73.98   | m <sup>2</sup> | 73.980       |                |
|                            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>73.980</b>  |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                         | Podst                             | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 82                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                       | <b>1204-01</b>                    | 14.7   | m <sup>2</sup> | 14.700       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.700</b> |
| 83                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                       | <b>1204-02</b>                    | 59.280   | m <sup>2</sup> | 59.280       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.280</b> |
| 84                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                       | <b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | 14.7   | m <sup>2</sup> | 14.700       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.700</b> |
| <b>2.2 Pokój 9 - biuro</b>  |                                   |  |                |              |               |
| 85                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.2                       | <b>0713-01</b>                    | 10.1   | m <sup>2</sup> | 10.100       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.100</b> |
| 86                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.2                       | <b>1202-09</b>                    | 35.010   | m <sup>2</sup> | 35.010       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b> |
| 87                          | <b>KNR 0-23</b>                   | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.2                       | <b>2611-02</b>                    | 45.110   | m <sup>2</sup> | 45.110       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.110</b> |
| 88                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.2                       | <b>1204-01</b>                    | 10.1   | m <sup>2</sup> | 10.100       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.100</b> |
| 89                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.2                       | <b>1204-02</b>                    | 35.010   | m <sup>2</sup> | 35.010       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b> |
| 90                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.2                       | <b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | 10.1   | m <sup>2</sup> | 10.100       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.100</b> |
| <b>2.3 Pokój 10 - biuro</b> |                                   |  |                |              |               |
| 91                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3                       | <b>0713-01</b>                    | 13.6   | m <sup>2</sup> | 13.600       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.600</b> |
| 92                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3                       | <b>1202-09</b>                    | 35.160   | m <sup>2</sup> | 35.160       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.160</b> |
| 93                          | <b>KNR 0-23</b>                   | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3                       | <b>2611-02</b>                    | 48.76  | m <sup>2</sup> | 48.760       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.760</b> |
| 94                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3                       | <b>1204-01</b>                    | 13.6   | m <sup>2</sup> | 13.600       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.600</b> |
| 95                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3                       | <b>1204-02</b>                    | 35.160   | m <sup>2</sup> | 35.160       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.160</b> |
| 96                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.3                       | <b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | 13.6   | m <sup>2</sup> | 13.600       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.600</b> |
| <b>2.4 WC damski/męski</b>  |                                   |  |                |              |               |
| 97                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.4                       | <b>0713-01</b>                    | 11.6   | m <sup>2</sup> | 11.600       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b> |
| 98                          | <b>KNR 4-01</b>                   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.4                       | <b>1202-09</b>                    | 22.824   | m <sup>2</sup> | 22.824       |               |
|                             |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.824</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                         | Podst  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 99<br>d.2.4                 | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 34.424   | m <sup>2</sup> | 34.424       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>34.424</b> |
| 100<br>d.2.4                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 11.6   | m <sup>2</sup> | 11.600       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b> |
| 101<br>d.2.4                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 22.824   | m <sup>2</sup> | 22.824       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.824</b> |
| 102<br>d.2.4                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 11.6   | m <sup>2</sup> | 11.600       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.600</b> |
| <b>2.5 Pokój 11 - biuro</b> |  |  |                |              |               |
| 103<br>d.2.5                | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 13.7   | m <sup>2</sup> | 13.700       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.700</b> |
| 104<br>d.2.5                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 37.500   | m <sup>2</sup> | 37.500       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.500</b> |
| 105<br>d.2.5                | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 51.2   | m <sup>2</sup> | 51.200       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.200</b> |
| 106<br>d.2.5                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 13.7   | m <sup>2</sup> | 13.700       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.700</b> |
| 107<br>d.2.5                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 37.500   | m <sup>2</sup> | 37.500       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.500</b> |
| 108<br>d.2.5                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 13.7   | m <sup>2</sup> | 13.700       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.700</b> |
| <b>2.6 Pokój 12 - biuro</b> |  |  |                |              |               |
| 109<br>d.2.6                | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 14.2   | m <sup>2</sup> | 14.200       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.200</b> |
| 110<br>d.2.6                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 38.280   | m <sup>2</sup> | 38.280       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.280</b> |
| 111<br>d.2.6                | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 52.48  | m <sup>2</sup> | 52.480       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.480</b> |
| 112<br>d.2.6                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 14.2   | m <sup>2</sup> | 14.200       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.200</b> |
| 113<br>d.2.6                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 38.280   | m <sup>2</sup> | 38.280       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.280</b> |
| 114<br>d.2.6                | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 14.2   | m <sup>2</sup> | 14.200       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.200</b> |
| <b>2.7 Pokój 13 - biuro</b> |  |  |                |              |               |
| 115<br>d.2.7                | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                             |  | 13.7   | m <sup>2</sup> | 13.700       |               |
|                             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.700</b> |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                          | Podst  | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz     | Razem                             |
|------------------------------|--|---|----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 116<br>d.2.7                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>37.560 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.560 | <br><b>RAZEM</b><br><b>37.560</b> |
| 117<br>d.2.7                 | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT<br>51.260                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>51.260 | <br><b>RAZEM</b><br><b>51.260</b> |
| 118<br>d.2.7                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów<br>13.7             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.700 | <br><b>RAZEM</b><br><b>13.700</b> |
| 119<br>d.2.7                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian<br>37.560             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.560 | <br><b>RAZEM</b><br><b>37.560</b> |
| 120<br>d.2.7                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską<br>13.7                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.700 | <br><b>RAZEM</b><br><b>13.700</b> |
| <b>2.8 Pokój 14 - biuro</b>  |  |   |                                  |            |                                   |
| 121<br>d.2.8                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach i suficie<br>14.1                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.100 | <br><b>RAZEM</b><br><b>14.100</b> |
| 122<br>d.2.8                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>38.160 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38.160 | <br><b>RAZEM</b><br><b>38.160</b> |
| 123<br>d.2.8                 | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT<br>52.260                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>52.260 | <br><b>RAZEM</b><br><b>52.260</b> |
| 124<br>d.2.8                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów<br>14.1             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.100 | <br><b>RAZEM</b><br><b>14.100</b> |
| 125<br>d.2.8                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian<br>38.160             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38.160 | <br><b>RAZEM</b><br><b>38.160</b> |
| 126<br>d.2.8                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską<br>14.1                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.100 | <br><b>RAZEM</b><br><b>14.100</b> |
| <b>2.9 Pokój 15 - biuro</b>  |  |   |                                  |            |                                   |
| 127<br>d.2.9                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach i suficie<br>13.9                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.900 | <br><b>RAZEM</b><br><b>13.900</b> |
| 128<br>d.2.9                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1202-09</b>                    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>37.860 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.860 | <br><b>RAZEM</b><br><b>37.860</b> |
| 129<br>d.2.9                 | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>                    | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT<br>51.760                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>51.760 | <br><b>RAZEM</b><br><b>51.760</b> |
| 130<br>d.2.9                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-01</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów<br>13.9             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.900 | <br><b>RAZEM</b><br><b>13.900</b> |
| 131<br>d.2.9                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1204-02</b>                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian<br>37.860             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>37.860 | <br><b>RAZEM</b><br><b>37.860</b> |
| 132<br>d.2.9                 | <b>KNR 4-01</b><br><b>1216-01</b><br><b>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską<br>13.9                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.900 | <br><b>RAZEM</b><br><b>13.900</b> |
| <b>2.10 Pokój 16 - biuro</b> |  |   |                                  |            |                                   |



## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                          | Podst                                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 133<br>d.2.1<br>0            | <b>KNR 4-01<br/>0713-01</b>              | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| 134<br>d.2.1<br>0            | <b>KNR 4-01<br/>1202-09</b>              | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 37.860   | m <sup>2</sup> | 37.860       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.860</b> |
| 135<br>d.2.1<br>0            | <b>KNR 0-23<br/>2611-02</b>              | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 51.76  | m <sup>2</sup> | 51.760       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.760</b> |
| 136<br>d.2.1<br>0            | <b>KNR 4-01<br/>1204-01</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| 137<br>d.2.1<br>0            | <b>KNR 4-01<br/>1204-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 37.860   | m <sup>2</sup> | 37.860       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.860</b> |
| 138<br>d.2.1<br>0            | <b>KNR 4-01<br/>1216-01<br/>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| <b>2.11 Pokój 17 - biuro</b> |  |  |                |              |               |
| 139<br>d.2.1<br>1            | <b>KNR 4-01<br/>0713-01</b>              | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| 140<br>d.2.1<br>1            | <b>KNR 4-01<br/>1202-09</b>              | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 37.860   | m <sup>2</sup> | 37.860       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.860</b> |
| 141<br>d.2.1<br>1            | <b>KNR 0-23<br/>2611-02</b>              | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 51.76  | m <sup>2</sup> | 51.760       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.760</b> |
| 142<br>d.2.1<br>1            | <b>KNR 4-01<br/>1204-01</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| 143<br>d.2.1<br>1            | <b>KNR 4-01<br/>1204-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 37.860   | m <sup>2</sup> | 37.860       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.860</b> |
| 144<br>d.2.1<br>1            | <b>KNR 4-01<br/>1216-01<br/>analogia</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 13.9   | m <sup>2</sup> | 13.900       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.900</b> |
| <b>2.12 Pokój 18 - biuro</b> |  |  |                |              |               |
| 145<br>d.2.1<br>2            | <b>KNR 4-01<br/>0713-01</b>              | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 14.9   | m <sup>2</sup> | 14.900       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.900</b> |
| 146<br>d.2.1<br>2            | <b>KNR 4-01<br/>1202-09</b>              | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 39.300   | m <sup>2</sup> | 39.300       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.300</b> |
| 147<br>d.2.1<br>2            | <b>KNR 0-23<br/>2611-02</b>              | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                              |  | 54.20  | m <sup>2</sup> | 54.200       |               |
|                              |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>54.200</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                          | Podst           | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 148                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-01</b>  |   |                |              |               |
| 2                            |                 | 14.9  | m <sup>2</sup> | 14.900       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.900</b> |
| 149                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-02</b>  |   |                |              |               |
| 2                            |                 | 39.300  | m <sup>2</sup> | 39.300       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.300</b> |
| 150                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1216-01</b>  |   |                |              |               |
| 2                            | <b>analogia</b> | 14.9  | m <sup>2</sup> | 14.900       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.900</b> |
| <b>2.13 WC damski/męski</b>  |                 |   |                |              |               |
| 151                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach i suficie                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>0713-01</b>  |   |                |              |               |
| 3                            |                 | 11.3  | m <sup>2</sup> | 11.300       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.300</b> |
| 152                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1202-09</b>  |   |                |              |               |
| 3                            |                 | 19.389  | m <sup>2</sup> | 19.389       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.389</b> |
| 153                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>2611-02</b>  |   |                |              |               |
| 3                            |                 | 30.689  | m <sup>2</sup> | 30.689       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.689</b> |
| 154                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-01</b>  |   |                |              |               |
| 3                            |                 | 11.3  | m <sup>2</sup> | 11.300       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.300</b> |
| 155                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-02</b>  |   |                |              |               |
| 3                            |                 | 19.389  | m <sup>2</sup> | 19.389       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.389</b> |
| 156                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1216-01</b>  |   |                |              |               |
| 3                            | <b>analogia</b> | 11.3  | m <sup>2</sup> | 11.300       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.300</b> |
| <b>2.14 Pokój 19 - biuro</b> |                 |   |                |              |               |
| 157                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach i suficie                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>0713-01</b>  |   |                |              |               |
| 4                            |                 | 14.9  | m <sup>2</sup> | 14.900       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.900</b> |
| 158                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1202-09</b>  |   |                |              |               |
| 4                            |                 | 41.970  | m <sup>2</sup> | 41.970       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>41.970</b> |
| 159                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>2611-02</b>  |   |                |              |               |
| 4                            |                 | 56.87   | m <sup>2</sup> | 56.870       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>56.870</b> |
| 160                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-01</b>  |   |                |              |               |
| 4                            |                 | 14.9  | m <sup>2</sup> | 14.900       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.900</b> |
| 161                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-02</b>  |   |                |              |               |
| 4                            |                 | 41.970  | m <sup>2</sup> | 41.970       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>41.970</b> |
| 162                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1216-01</b>  |   |                |              |               |
| 4                            | <b>analogia</b> | 14.9  | m <sup>2</sup> | 14.900       |               |
|                              |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.900</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                          | Podst           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>2.15 Pokój 20 - biuro</b> |                 |  |                |              |               |
| 163                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
| 5                            |                 | 16.1   | m <sup>2</sup> | 16.100       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.100</b> |
| 164                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
| 5                            |                 | 42.480   | m <sup>2</sup> | 42.480       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.480</b> |
| 165                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>2611-02</b>  |  |                |              |               |
| 5                            |                 | 58.58  | m <sup>2</sup> | 58.580       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.580</b> |
| 166                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-01</b>  |  |                |              |               |
| 5                            |                 | 16.1   | m <sup>2</sup> | 16.100       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.100</b> |
| 167                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-02</b>  |  |                |              |               |
| 5                            |                 | 42.480   | m <sup>2</sup> | 42.480       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.480</b> |
| 168                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
| 5                            | <b>analogia</b> | 16.1   | m <sup>2</sup> | 16.100       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.100</b> |
| <b>2.16 Pokój 21 - biuro</b> |                 |  |                |              |               |
| 169                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
| 6                            |                 | 21.5   | m <sup>2</sup> | 21.500       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.500</b> |
| 170                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
| 6                            |                 | 50.520   | m <sup>2</sup> | 50.520       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.520</b> |
| 171                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>2611-02</b>  |  |                |              |               |
| 6                            |                 | 72.02  | m <sup>2</sup> | 72.020       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>72.020</b> |
| 172                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-01</b>  |  |                |              |               |
| 6                            |                 | 21.5   | m <sup>2</sup> | 21.500       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.500</b> |
| 173                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1204-02</b>  |  |                |              |               |
| 6                            |                 | 50.520   | m <sup>2</sup> | 50.520       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.520</b> |
| 174                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
| 6                            | <b>analogia</b> | 21.5   | m <sup>2</sup> | 21.500       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.500</b> |
| <b>2.17 Pokój 22 - biuro</b> |                 |  |                |              |               |
| 175                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
| 7                            |                 | 21.3   | m <sup>2</sup> | 21.300       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.300</b> |
| 176                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
| 7                            |                 | 51.870   | m <sup>2</sup> | 51.870       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.870</b> |

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                             | Podst           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 177                             | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>2611-02</b>  |  |                |              |                |
| 7                               |                 | 73.17  | m <sup>2</sup> | 73.170       |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>73.170</b>  |
| 178                             | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1204-01</b>  |  |                |              |                |
| 7                               |                 | 21.3   | m <sup>2</sup> | 21.300       |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.300</b>  |
| 179                             | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1204-02</b>  |  |                |              |                |
| 7                               |                 | 51.870   | m <sup>2</sup> | 51.870       |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.870</b>  |
| 180                             | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1216-01</b>  |  |                |              |                |
| 7                               | <b>analogia</b> | 21.3   | m <sup>2</sup> | 21.300       |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.300</b>  |
| <b>2.18 Pokój 23 - archiwum</b> |                 |  |                |              |                |
| 181                             | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>0713-01</b>  |  |                |              |                |
| 8                               |                 | 2.0  | m <sup>2</sup> | 2.000        |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 182                             | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1202-08</b>  |  |                |              |                |
| 8                               |                 | 7.050  | m <sup>2</sup> | 7.050        |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.050</b>   |
| 183                             | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>2611-02</b>  |  |                |              |                |
| 8                               |                 | 9.05   | m <sup>2</sup> | 9.050        |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.050</b>   |
| 184                             | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1204-01</b>  |  |                |              |                |
| 8                               |                 | 2.0  | m <sup>2</sup> | 2.000        |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 185                             | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1204-02</b>  |  |                |              |                |
| 8                               |                 | 7.050  | m <sup>2</sup> | 7.050        |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.050</b>   |
| 186                             | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1216-01</b>  |  |                |              |                |
| 8                               | <b>analogia</b> | 2.0  | m <sup>2</sup> | 2.000        |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| <b>2.19 Korytarz</b>            |                 |  |                |              |                |
| 187                             | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>0713-01</b>  |  |                |              |                |
| 9                               |                 | 84.7   | m <sup>2</sup> | 84.700       |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>84.700</b>  |
| 188                             | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1202-09</b>  |  |                |              |                |
| 9                               |                 | 219.200  | m <sup>2</sup> | 219.200      |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>219.200</b> |
| 189                             | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>2611-02</b>  |  |                |              |                |
| 9                               |                 | 303.9  | m <sup>2</sup> | 303.900      |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>303.900</b> |
| 190                             | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1204-01</b>  |  |                |              |                |
| 9                               |                 | 84.7   | m <sup>2</sup> | 84.700       |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>84.700</b>  |
| 191                             | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.1                           | <b>1204-02</b>  |  |                |              |                |
| 9                               |                 | 219.200  | m <sup>2</sup> | 219.200      |                |
|                                 |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>219.200</b> |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                          | Podst           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 192                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.1                        | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
| 9                            | <b>analogia</b> |  |                |              |               |
|                              |                 | 84.7   | m <sup>2</sup> | 84.700       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>84.700</b> |
| <b>3 KLATKI SCHODOWE</b>     |                 |  |                |              |               |
| <b>3.1 Klatka schodowa 1</b> |                 |  |                |              |               |
| 193                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.1                        | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 10.5   | m <sup>2</sup> | 10.500       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.500</b> |
| 194                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.1                        | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 83.776   | m <sup>2</sup> | 83.776       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>83.776</b> |
| 195                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.1                        | <b>2611-02</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 94.276   | m <sup>2</sup> | 94.276       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>94.276</b> |
| 196                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.1                        | <b>1204-01</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 10.5   | m <sup>2</sup> | 10.500       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.500</b> |
| 197                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.1                        | <b>1204-02</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 83.776   | m <sup>2</sup> | 83.776       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>83.776</b> |
| 198                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.1                        | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
|                              | <b>analogia</b> | 10.5   | m <sup>2</sup> | 10.500       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.500</b> |
| <b>3.2 Klatka schodowa 2</b> |                 |  |                |              |               |
| 199                          | <b>KNR 4-01</b> | Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach i suficie                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.2                        | <b>0713-01</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 9.8  | m <sup>2</sup> | 9.800        |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.800</b>  |
| 200                          | <b>KNR 4-01</b> | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.2                        | <b>1202-09</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 83.776   | m <sup>2</sup> | 83.776       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>83.776</b> |
| 201                          | <b>KNR 0-23</b> | Jednokrotne gruntowanie emulsją CERESIT                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.2                        | <b>2611-02</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 93.576   | m <sup>2</sup> | 93.576       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>93.576</b> |
| 202                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.2                        | <b>1204-01</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 9.8  | m <sup>2</sup> | 9.800        |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.800</b>  |
| 203                          | <b>KNR 4-01</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.2                        | <b>1204-02</b>  |  |                |              |               |
|                              |                 | 83.776   | m <sup>2</sup> | 83.776       |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>83.776</b> |
| 204                          | <b>KNR 4-01</b> | Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią malarską                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3.2                        | <b>1216-01</b>  |  |                |              |               |
|                              | <b>analogia</b> | 9.8  | m <sup>2</sup> | 9.800        |               |
|                              |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.800</b>  |

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**  
**II. POWŁOKI MALARSKIE**

**1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI**

**1.1. Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem.

**1.1. Zakres stosowania specyfikacji**

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

**1.2. Zakres robót objętych specyfikacją**

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczenie)
- malowanie tynków,
- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice)
- roboty zabezpieczające np. folia malarska

**1.3. Określenia podstawowe**

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

**1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

**2. MATERIAŁY**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

**2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)**

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

**1.1. Mleko wapienne**

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

**2.3. Spoiwa bezwodne**

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

**2.4. Rozcieńczalniki**

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- wodę – do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

**2.5. Farby budowlane gotowe**

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajność – 6–8 m<sup>2</sup>/dm<sup>3</sup>
- czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajność – 6–10 m<sup>2</sup>/dm<sup>3</sup>

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgoć
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych
- duża siła krycia
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczenia ścian w pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych

właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi parametrami:

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),
- wydajność na poziomie 10–15 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie żółknie,
- wysoka siła krycia,
- dobra przyczepność do podłoża,
- nie kapiąca.

## **2.6. Środki gruntujące**

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

## **2.7. Folia malarska**

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm.

## **3. SPRZĘT**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska,

## **4. TRANSPORT**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą.

Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoża. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz wodą pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farby w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3–4 tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

### **5.1. Przygotowanie podłoża**

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

### **5.2. Gruntowanie**

- 5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.  
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.  
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.  
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

### **5.3. Wykonywania powłok malarskich**

- 5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków  
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni,

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys,
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,
- końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni.

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

#### **6.1. Powierzchnia do malowania**

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

#### **6.2. Roboty malarskie**

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

### **7. OBIAR ROBÓT**

#### **7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót**

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

#### **7.2. Jednostki obmiarowe**

Jednostką obmiarową robót jest m<sup>2</sup> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

#### **2.2. Malowanie ścian i sufitów**



Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m<sup>2</sup> w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

#### **7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami**

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.

#### **7.5. Malowanie nadproży**

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m<sup>2</sup>. Otwory ponad 3 m<sup>2</sup> potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży.

### **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

#### **8.1. Odbiór podłoża**

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

#### **8.2. Odbiór robót malarskich**

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

### **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- dostawę materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.

Płaci się za ustaloną ilość m<sup>2</sup> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

### **10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE**

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

Terminy ogólne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

## **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

### **III. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE**

#### **1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI**

##### **1.2. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

### 1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu.

### 1.4. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, stropów, biegów i spoczników,
- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów,
- szpachlowanie,
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi,

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

### 1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.

### 2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

### 2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

### 2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

### 2.5. Gładź szpachlowa

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

### 2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową.

Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:

- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gładzie.

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża.

Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m<sup>2</sup>, standard - 1,2 kg/m<sup>2</sup> oraz obróbka i zastosowanie.

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy).

Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków

modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.

#### **2.7. Płyty i płytki ceramiczne**

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3; ścieraność III-IV

#### **2.8. Listwa wykańczająca**

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

#### **2.9. Klej do płytek**

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

#### **2.10. Zaprawa fugowa**

Stosować zaprawę fugową wodoodporną.

#### **2.11. Silikon do fug**

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie наносzony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.

#### **2.12. Materiały pomocnicze**

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji okładzin.

### **3. SPRZĘT**

#### **3.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST.

#### **3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin**

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- szlifarki kątowe,
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

#### **3.3. Wymagania szczegółowe**

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- środkami transportu do przewozu materiałów,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- agregatem tynkarskim,
- mieszarka do zapraw

- drobny sprzętem pomocniczym.

#### **4. TRANSPORT**

##### **4.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

##### **4.2. Wymagania szczegółowe**

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

#### **5. WYKONYWANIE ROBÓT**

##### **5.1. Ogólne warunki wykonania robót**

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C.

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:

- wykonaniu ścianek działowych,
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań,
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

##### **5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurwane przebiecia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

##### **5.3. Przygotowanie podłoża**

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmierne suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

##### **5.4. Tynki w technologii tradycyjnej**

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie.

###### **5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III**

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:-

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm.
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.

Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok. 1,5 cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko.

##### **5.5. Wykonywanie tynków gipsowych**

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych:

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapyłone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamrożone podłoże, bardzo
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetonowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność

na środowisko alkaliczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów

mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonych ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zastonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie stwardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna

powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć” pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre”. Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

#### **5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.**

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- ściany betonowe
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapyłona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn.,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.
- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi,

tynkami z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Wykonanie okładzin:

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łątę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łąty należy użyć poziomnicy.
- łątę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
- Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje się powierzchnię zębata krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.
- Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m<sup>2</sup> lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, docięnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po docięnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
- W przypadku układania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i ukośne do krawędzi płytek.
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki.

Ponadto :

- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.
  - Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
  - Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
  - Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny

#### **5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej**

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pyłące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienką warstwą o grubości ok. 1 mm.

### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

#### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót**

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST .

#### **6.2. Wymogi szczegółowe**

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,
  - kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
  - kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
  - prawidłowości wykonania podłoża
  - przyczepności tynków do podłoża
  - grubości tynków
  - wyglądu powierzchni tynków
  - wykończenia tynków w newralgicznych miejscach
  - ocenę estetyki wykonanych robót.
- Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

### **7. OBMIAR ROBÓT**

#### **7.1. Ogólne zasady obmiaru**

Ogólne zasady obmiaru podano w OST .

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

#### **7.2. Jednostka obmiaru**

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m<sup>2</sup>].

### **8. ODBIÓR ROBÓT**

#### **7.1. Ogólne zasady przejęcia Robót**

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST.

### **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

#### **9.1. Ogólne zasady płatności**

Ogólne zasady płatności podano w OST.

#### **9.2. Składniki ceny**

Cena Robót obejmuje:

- dostawę materiałów,
- przygotowanie podłoża
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych
- przygotowanie podłoża pod płytki,
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie płytek,
- fugowanie i uszczelnienie naroży,
- badania na budowie i laboratoryjne.

### **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szklwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.