

RAFAŁ KAŻMIERSKI Bydgoszcz, 11.04.2016

Ul. Długa 8/4a

85-034 Bydgoszcz

Tel. 725310403

Mail; rafalkazmierski@interia.eu

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

Dotycząca budynku mieszkalnego o charakterze wielorodzinnym mieszczącego się w Bydgoszczy przy ulicy UGORY 18, pozostającego w zarządzie Administracji Domów Miejskich spółka z o.o w Bydgoszczy.

W dniach 6-11 bm. przeprowadziłem wizję lokalną w/w budynku w związku z planowanymi pracami remontowymi mogącymi wpłynąć na bytowanie prawnie chronionych gatunków i nietoperzy. Obserwacja miała miejsce z poziomu ulicy Ugory oraz od strony podwórza za pomocą lornetki. Terminy obserwacji; 6 bm. godz. 12-13, 7 bm. godz. 17-18 i 11 bm. godz. 8-9.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU Nr 92, poz 880 z póź. Zm.) jeżeli w wyniku prac ptaki mieszkające w budynku utraciłyby choć część miejsc lęgowych które istniałyby przed rozpoczęciem robót wówczas właściciel, bądź zarządca obiektu zobowiązany jest do działań kompensujących te straty. Odpowiedzialność sprawcy za wykonanie działań naprawczych trwa zgodnie z literą prawa przez 30 lat. Należy podkreślić, że za siedlisko zwierząt zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody uznaje się obszar ich występowania w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju.

Dodatkowo „Kto umyślnie naruszy zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunku podlega karze aresztu lub grzywny”. Zgodnie z art. 127 pkt 2, lit E ustawy o ochronie przyrody. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest przypadek zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia mieszkańców. Zgodnie z art. 52.1 ustawy o ochronie przyrody oraz z paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Środowiska, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową zakazuje się m. in.:

- a) Niszczenia ich jaj i postaci młodocianej
- b) Niszczenia ich siedlisk i ostoi
- c) Niszczenia ich gniazd i innych schronień
- d) Umyślnego płoszenia i niepokojenia
- e) Obserwacji mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia niniejszej opinii w Polsce przepisami prawa tj.:

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 z poz. 1220 z 2009 r. ze zm)
- ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493)
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.)
- rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 października 2014 r w sprawie ochronie gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz.1348 z 2014 r.)

Oraz swą wiedzą i doświadczeniem.

STWIERDZAM CO NASTĘPUJE

Opisywany budynekczterokondygnacyjna i podpiwniczona kamienica na planie prostokąta z częściowo mieszkalnym poddaszem. Od strony południowej przylega do budynku Ugory 20 i tworzy południową pierzeję ulicy Ugory. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Elewacje z cegły z dużą liczbą spękań i ubytków tynku. Elewacje pokrywają instalacje; antenowe, wentylacyjne, elektryczna i gazowa. Brak miejsc niebezpiecznych dla ptaków.



Elewacja frontowa – północna.



Elewacja południowa.



Elewacja północna, boczna.

W opisywanym budynku nie stwierdzam śladów bytowania prawnie chronionych gatunków nietoperzy.

W opisywanym budynku znajdują się dwa gniazda wróbla (*Passer domesticus*) gatunku znajdującego się w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową.

1. Gniazdo wróbla (*Passer domesticus*) pomiędzy rynną, a ścianą budynku na elewacji północnej (frontowej) w bliskości budynku Ugory 20.



2. Gniazdo wróbla (*Passer domesticus*), pomiędzy ścianą budynku a południową rynną na elewacji południowej.



W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

Zaplanowane prace remontowe spowodują zniszczenie dwóch gniazd wróbla (*Passer domesticus*) czyli siedlisk czterech osobników dorosłych, gatunku znajdującego się w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową, a ich realizacja jest niemożliwa bez zniszczenia opisywanych gniazd.

ZALECENIA

1. Przed przystąpieniem do innych prac należy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na zniszczenie dwóch gniazd wróbla (*Passer domesticus*).
2. Prace remontowe należy przeprowadzić w okresie nie kolidującym z okresem lęgowym wróbla to jest od września do lutego.
3. Zniszczone gniazda należy zrekompensować poprzez montaż dwóch budek lęgowych przeznaczonych dla wróbla o wymiarach; wysokość: 34 cm, szerokość: 15 cm, głębokość: 15 cm i średnicy otworu wlotowego: 28 mm), w miejscu wcześniejszego występowania gniazd (patrz foto) bezpośrednio po zakończeniu prac remontowych nie później niż do połowy lutego.





Jednocześnie zobowiązuje się inwestora, projektanta i wykonawcę robót który będzie realizował prace do powiadomienia o ewentualnych zjawiskach naruszenia prawa środowiskowego Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul Dworcowa 81 oraz inne właściwe organa.

mgr Rafał Kaźmierski