

KARTA UZGODNIENIA ZAKRESU PROJEKTU GRUNWALDZKA 137

PROJEKT	Aktualizacja projektu remontu ściany frontowej i docieplenia pozostałych ścian budynku przy ul. Grunwaldzkiej 137 w Bydgoszczy		
Inwestor Adres Nr. działek	Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 137 ul. Grunwaldzka 137 Bydgoszcz własna działka nr 23/1, 23/2 obr. 63 , szczyty: działka 22obr.63 (Grunwaldzka 135) i działka 24/1 obr.63 (Grunwaldzka 141a)		
Inspektor Nadzoru	Pan Zbigniew Rabacha		
Administrator	Pan Maciej Łukaszczyk		
Przedstawiciel Wspólnoty	Pani Halina Prażyńska <i>Pani Jolanta Fiedler</i>		
Umowa	Umowa nr 49/RWM-1/2022 zawarta dnia 04.03.2022		
Projektant uprawnienia	mgr inż. arch. Anna Pawlicka Zabojszcz Upr. do proj.. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. GPKZ-I-7342-43/95		
Uzgodnienie	Po zapoznaniu się z zakresem projektu uzgadnia się szczegółowy zakres projektu przedstawiony w poniższym załączniku (str.2) - bez uwag - z uwagami:		
Podpisy	Przedst. Wspólnoty	Projektant	Przedstawiciel ADM
Data	1. Pani H. Prażyńska <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU - AKTUALIZACJA

5. Remont ściany frontowej

5.1. Prace przygotowawcze – Remont nadproży-

5.2. Tynkowanie i malowanie ściany frontowej

5.3. Zastosowanie dekoracji sztukateryjnej elewacji wg uzgodnionego wzoru nr. 1

5.3. Remont cokołu + izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej - pionowa

5.6. Prace dodatkowe przy remoncie ściany frontowej - malowane drzwi i bramy na kolor ciemno-brązowy ziny

5.7. Kolorystyka ścian: detal STO 37 111

ściana I-III pietra STO 37 108

ściana parteru STO 37 105

cokół 37 103

~~cokół może być wykonany z~~

6. Remont ściany podwórzowej i szczytowej

6.1. Prace przygotowawcze: naprawa spękań tynku

6.2. ~~Docieplenie~~ remont cokołu + izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej

6.3. ~~Docieplenie~~ remont ścian podwórzowych, tynkowanie i malowanie ściany

Kolorystyka: coka ściana STO 37 108.
cokół STO 37 103

+ docieplenie na fragmentach parteru.

6.4. Prace dodatkowe przy ~~dociepleniu~~ ^{remontach} ścian szczytowych i podwórzowych.

uzupełnić w kształcie malowane przejście bramnego STO 37 111

kolor ściany szczytowej od strony sąsiada Głabalisa 135: STO 37 105.

7. Oficyna parterowa remont ściany

7.1.. Tynkowanie i malowanie ściany

kolor..... STO 37 108