

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		budynek frontowy			
1	KNR-W 4- d.1 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 z wóknami poliestrowymi 16.3*10.5	m ² m ²		
				171.150	
				RAZEM	171.150
2	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 21.5*0.15	m ² m ²		
				3.225	
				RAZEM	3.225
3	KNR-W 4- d.1 01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kotłownie) elementów metalowych 11.5*0.5+3.2*0.5*3	m ² m ²		
				10.550	
				RAZEM	10.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pokrycia dachu skorupki 15					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $5.40*2*0.2+13.5*0.2+7.7*0.2+3*0.2+3.5*2*0.2+11.5*0.6+9*0.25+3.5*2*0.25$	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbierka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa $1.1*5.2+5.4*13.5+(13.5+9+6.5+3.5+6+4)*0.5$	m ²	99.870	
				RAZEM	99.870
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbierka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa $(5.2+13.5+9+6.5+3.5+6)*0.5$	m ²	21.850	
				RAZEM	21.850
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $13.5+9+3+6.5+3.5$	m	35.500	
				RAZEM	35.500
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku $3.2*2+3+2.8+2.8+6$	m	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk $4*2.5*1.2$	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim $(1.75*2+0.4*2)*1.6$	m ²	6.880	
				RAZEM	6.880
9	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm $13.5*0.2+7.7*2*0.25+9*0.2+6.5*2*0.25+5*2*0.2+3.5*2*0.25+5.2*2*0.25+2*4*0.25$	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
10	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm $11.2*0.6+9*0.6+4.8*0.30+2.2*0.3+1.2*0.3$	m ²	14.580	
				RAZEM	14.580
11	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
12	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk $1.1*5.2+3*1.1$	m ²	9.020	
				RAZEM	9.020
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm $7.7*13.5+9*5+6.5*6+4*6+3.5*3.5+4*4+5.72$	m ²	245.920	
				RAZEM	245.920
14	analiza indywidualna	wykonanie drabiny drewnianej długości 3.2 mb 3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km 2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
16	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pokrycia dachu					
1		budynek frontowy			
d.1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 2.8*0.4*0.4*2	m ³ m ³	 0.896	
				RAZEM	0.896
d.1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (2.8*2+2*0.4)*0.6*2	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 52 mm 4.70*17	m ² m ²	 79.900	
				RAZEM	79.900
d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (2.8*2+0.4*2)*2*0.6	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900

17.03.2010
1-5
MPP. BUD. WARSZ. NR 1210/200/02