



**ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.**  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

**NIP: 554-03-16-382**

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> [info@adm.com.pl](mailto:info@adm.com.pl)

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **41 631 500 zł**

L.dz. ZZP/1990/RD/2013  
Znak Sprawy : ZZP- 2400 – 63/13

Bydgoszcz , dnia 19.07.2013r

**Dotyczy postępowania nr 63/P/2013**

„Remont pokryć dachowych wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy ( ROM-2 i ROM-4)

**Modyfikacja treści SIWZ**

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1 , działając na podst. Art. 38. ust4 i 4a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 113 , poz. 759 z późn. zm ) , modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie przedmiarów robót dla zadania nr 3 , o przedmiary robót dla budynku przy ul. Bocianowo 31 .

W związku z powyższym brakujące przedmiary dla budynku Bocianowo 31 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.adm.com.pl](http://www.bip.adm.com.pl) , w postępowaniu nr 63/P/2013 w zakładce SIWZ /dokumentacja . Mając na uwadze wprowadzoną zmianę – Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert . Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*Skiercki*  
Tomasz Skiercki

---

**Rejony Obsługi Mieszkańców**

ROM-1 ul. Łomżyńska 33  
ROM-3 ul. Gdańska 9  
RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-861  
tel. 52-34-88-920  
tel. 52-34-88-728

ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788  
ROM-4 ul. Fordońska 38 tel. 52-34-88-760  
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744

Bocianowo 31

| Lp.                               | Podstawa                             | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Roboty dekarско-blaharskie</b> |                                      |   |                                  |              |                |
| 1                                 | KNR 4-01<br>0519-04 <sup>1)</sup>    | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa<br>(13.60*7.60)+(15.80*7.60)                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 223.440      |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>223.440</b> |
| 2                                 | KNR 4-01<br>0519-05 <sup>1)</sup>    | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa<br>Krotność = 2<br>(13.60*7.60)+(15.80*7.60)              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 223.440      |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>223.440</b> |
| 3                                 | KNR 4-01<br>0535-08 <sup>1)</sup>    | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>7.80 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7.800        |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.800</b>   |
| 4                                 | KNR 4-01<br>0535-04 <sup>1)</sup>    | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku<br>8.40+8.0  | m<br>m                           | 16.400       |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.400</b>  |
| 5                                 | KNR 4-01<br>0535-06 <sup>1)</sup>    | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku<br>4.0   | m<br>m                           | 4.000        |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 6                                 | KNR 4-01<br>0414-02 <sup>2)</sup>    | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk<br>(13.60*7.60)+(15.80*7.60)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 223.440      |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>223.440</b> |
| 7                                 | KNR 2-02<br>0508-04 <sup>3)</sup>    | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm<br>15.80+8.0   | m<br>m                           | 23.800       |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.800</b>  |
| 8                                 | KNR 2-02<br>0510-03 <sup>3)</sup>    | Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm<br>4.0  | m<br>m                           | 4.000        |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 9                                 | KNR-W 2-02<br>0514-02 <sup>4)</sup>  | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy<br>0.77                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.770        |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.770</b>   |
| 10                                | KNR-W 2-02<br>0514-01 <sup>4)</sup>  | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej<br>(8.0+15.80+7.60)*0.25                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7.850        |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.850</b>   |
| 11                                | KNR-W 2-02<br>0501-01 <sup>5)</sup>  | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo<br>(13.60*7.60)+(15.80*7.60)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 223.440      |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>223.440</b> |
| 12                                | KNR-W 2-02<br>0504-01 <sup>4)</sup>  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo - papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe<br>(13.60*7.60)+(15.80*7.60)     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 223.440      |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>223.440</b> |
| 13                                | KNR 0-22<br>0529-04 <sup>6)</sup>    | Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd<br>37.0                    | mb<br>mb                         | 37.000       |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.000</b>  |
| 14                                | kalkulacja<br>własna<br>kalk. własna | Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację<br>1   | kpl<br>kpl                       | 1.000        |                |
|                                   |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |

## OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo                             |
|-----|---|
| 1   | ORGBUD wyd. I 1988                      |
| 2   | ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996 |
| 3   | ORGBUD wyd. spec. 1998                  |
| 4   | WACETOB wyd. V 2003                     |
| 5   | (N.Z.) WACETOB wyd. I 1997              |

3.06.13  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
Violetta Marzyńska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
zakresie ogólnym