

autogramik Nr 12
do 5142
aud. Nr 4

Bydgoszcz 04.07.2014r

OPINIA 106/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska 88 G / 21 (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność *slaba wentylacja w kuchni*

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z wydzielonej kuchni oraz pokoju
2. W pomieszczeniu kuchni przechodzi komin D
3. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja wykonana z rury dwupłaszczonej o długości $l = 1,60$ m i śred wew 150 mm

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

1. W celu poprawienia skuteczności wentylacji w kuchni należy istniejąca rurę dwupłaszczonej przedłużyć do 2,50 m
2. Rozpatrzyć możliwość wykonania pieca kaflowego /do istniejącej kubatury pomieszczeń / a zlikwidować pieckafłowy w ramie.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/08 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/08
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. POMORSKA 88 G /21



UWAGA;

1. Przedłużyć rurę dwupłaszczkowa od wentylacji w kuchni do 2,50 m
2. Zmienić piec kaflowy w ramie na odpowiedniej wielkości na piec kaflowy .

MISTRZ KAMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński