


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2.17*1.75+1.4*2.3+1.8*2.3+2.88*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.038</b>
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2.2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
3	KNR-W 2- 02 1009-03	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> 2.17*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.798</b>
4	KNR-W 2- 02 1006-06	Drzwi balkonowe jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 2.3*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
5	KNR-W 2- 02 1015-02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m <sup>2</sup> 0.58*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.580</b>
6	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> 2.15*1.2+1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.820</b>
7	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 1.0*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
8	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.75*0.25+1.3*0.25+1.7*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.188</b>
9	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>


Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*Krzysztof Nejman*  
 upr. bud. UAN-NB-6386-5/51/87 Wk  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym



**Witryna wejściowa drewniana**  
 ul. Bydgoska 26 Fordon


Inspektor Nadzoru Budowlanego:  
*Krzysztof Kujman*  
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 WK  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym

Okno PCV  
Bydgoska 26, Fordon od podwórza



Inspektor Nadzoru Budowlanego:  
*Krzysztof Kępczak*  
Krzysztof Kępczak  
ulr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Ws.  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  
w zakresie ogólnobudowlanyh

Okno PCV od podwórza  
Bydgoska 26 Fordon



Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*Krzysztof Kozłowski*  
upr. bud. UAN-NB-0086-5-51/87 WK  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Okna frontowe parter</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.25*2.15*4+1.25*2.25*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.375</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.32*6	m		
			m	7.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.920</b>
3	KNR-W 2- d.1 02 1009-07	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> - łukowe zabytkowe 1.25*2.15*4+1.25*2.25*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.375</b>
4	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2.25*2*6+1.3*6	m		
			m	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
6	KNR 4-01 d.1 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 6*1.6*0.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
2		<b>Okna od podwórza</b>			
7	KNR 0-19 d.2 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> 1.15*2.05+1.95*2.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.038</b>
8	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników PVC ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 d.2 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.4*0.3+2.5*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.045</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego


  
 Krzysztof Nejman

 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym

Okno skrzynkowe,  
zabytkowe, drewniane

2 szt.

Rynek 6, Fordon




Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*Krzysztof N...*  
upr. bud. UAN-NB-83/6-5/51/87 Wk  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym

Okno skrzynkowe,  
zabytkowe, drewniane


4 szt.

Rynek 6, Fordon



Inspektor Nadzoru Budowlanego.  
*Krzysztof Wejman*  
Krzysztof Wejman  
upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym


Okno PCV Rynek 6, Fordon  
od podwórza



Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*Krzysztof Najman*  
upr. bud. UAN-NB-8366-5/51/87 WK  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym



Okno PCV pom. wc od podwórza  
Rynek 6, Fordon



Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*Krzysztof Wojcik*  
upr. bud. UAN-NB-8386-S/51/87 Wk  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym