



NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl
Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59.478.000,00zł**

Bydgoszcz, dnia 17.10.2016r.

I. dz. ZZP/ *3513* /AK/2016
Znak sprawy: ZZP-2400-153/2016

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

Nr sprawy: 153/P/2016: Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego 9, Sobieskiego 11, Warmińskiego 11 - zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. informuję, że w dniu 11.10.2016 r. wpłynęło pismo do Zamawiającego z pytaniami, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE NR 1 : Po dokonaniu wizji więźby dachowej stwierdzamy konieczność wymiany odeskowania więźby dachowej ze względu na przekroczoną strzałkę ugięcia. Roboty te nie ujęto w kosztorysie, czy należy je uwzględnić? Dotyczy budynków przy ul. Sobieskiego 9 i 11.

ODPOWIEDŹ: Do wyceny nie uwzględniać wymiany deskowania

PYTANIE NR 2: Czy należy uwzględnić opłatę za zajęcia pasa chodnika w związku z koniecznością ustawienia rusztowań oraz wykonania docieplenia fundamentów, czy też koszty te ponosi Zamawiający?

ODPOWIEDŹ: W cenie oferty należy uwzględnić opłatę za zajęcia chodnika

PYTANIE NR 3: Czy należy skalkulować koszty utylizacji papy?

ODPOWIEDŹ: W cenie oferty należy uwzględnić koszt utylizacji papy

PYTANIE NR 4: W związku z koniecznością ustawienia rusztowań na terenie sąsiednich ruchomości nad istniejącymi zabudowaniami czy roboty te zostały uzgodnione z właścicielami tych posesji? Koszty ustawienia takich rusztowań – podwieszanych są znacznie wyższe od standardowych.

ODPOWIEDŹ: Projektant uzyskał zgody od właścicieli działek nr 14/1 i 15/1 (szczyt Sobieskiego 9), Zgody nie udzielił właściciel działki nr 18 w związku z czym zmieniono rodzaj ocieplenia dla ściany graniczącej z tą działką na ocieplenie od wewnątrz (szczyt Sobieskiego 11).

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744