


Szkic sytuowania instalacji i urządzeń
wodno - kanalizacyjnych
ul. Witebska 28/3
- zadanie Nr 1

Podwórko



tu ulica witebska 28

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych
Zbigniew Żelazny
upc. 006/74/Bg