



OPINIA NR 35 / 2012

act. Nr 11
do SIAZ

Z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych w Bydgoszczy ul. Nakielska Nr 25 dotycząca mieszkania Nr 4 Pani/a/ A.D.M. ROM Nr:2

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana ANDRZEJA JUREK w celu :

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~Wskazania przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód/y/ Nr 1 - 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają - nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony /e/ do podłączenia pieca kuchennego dymowego w kuchni, pieca kaflowego w pokoju.
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie/a/ wentylacja wywiewna podłączone jest /sz/ prawidłowo - nieprawidłowo w kuchni do przewodu kominowego nr:2 i działa sprawnie.
Podać rodzaj urządzenia

3. Urządzenie/a/ - - - działa/ją/ wadliwie z przyczyn ; - - -
Jeśli nieprawidłowo - podać z jakiej przyczyny
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: piec kuchenny dymowy w kuchni podłączyć do przewodu kominowego nr:1. Piec kaflowy w pokoju podłączyć do przewodu kominowego nr:3. Wentylację z łazienki należy wyprowadzić przez strop i część strychuwa ponad dach na wysokość 1,2 m za pomocą rury blaszanej o średnicy 150 mm ocieplonej na całej wysokości osłoniętej blachą osłonową z zadaszeniem.
Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi :

Po wykonaniu w/wym. zaleceń ponownie zgłosić.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r./Dz. U. Nr 89 poz. 414/, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991r. /Dz. U. Nr 81 poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ Opinią sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla : ROM Nr:2
1 a/a


Potwierdzenie odbioru opinii

dnia podpis.....

- U w a g i :
1. Szkic na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA

ZAKŁAD KOMINIARSKI
 Zakład Usług Kominiarskich
 Andrzej Jurek
 upr. mistrz nr 1644/82
 z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
 ul. Unii Lubelskiej 17/3, tel. 322-77-89
 tel. (052) 384 58 24 0603 925 045



ZAKŁAD KOMINIARSKI

mistrz kominiarski
Andrzej Jurek
upr mistrz nr 1644/82
z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
ul. Unii Lubelskiej 17/3, tel 322-77-89
tel (052) 384 58 24. 0603 925 045