




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1,45*1,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,393	
				RAZEM	2,393
2	KNR 0-19 d.1 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m <sup>2</sup> *K (1okno) 2,393	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,393	
				RAZEM	2,393
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,22*(1,45)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,319	
				RAZEM	0,319
4	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0,22*(1,45)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,319	
				RAZEM	0,319
5	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	
				RAZEM	0,400
6	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	
				RAZEM	0,400

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Małgorzata Tomaszewska*  
 upr.bud. UAN-IZ-7210/375/86  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/BO/3342/02

ul. Konarskiego 6 Im.10



1 szt. 145\*165




Kowarskiapp 6/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0,77*0,8+0,83*0,51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,039	
				RAZEM	1,039
2	KNR 0-19 d.1 0930-06 analiza indywidualna	Wymiana okien dachowych skrzynkowych na okna drewniane dachowe jednoramowe, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończony w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m2*K (1 okno) 0,77*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,616	
				RAZEM	0,616
3	KNR 0-19 d.1 0930-06 analiza indywidualna	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończony w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m2*K (1 okno) 0,83*0,51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,423	
				RAZEM	0,423
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,22*(0,77+(0,83+0,51)*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,759	
				RAZEM	0,759
5	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0,759	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,759	
				RAZEM	0,759
6	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
7	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego





Małgorzata Fortaszczyńska  
upr.bud. UAN KZ-7210/375/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/3342/02

ul. Grunwaldzka 157 Im 11



Okno dachowe 0,77\*0,80

Opuntia ca 15+ / 11




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jasnej 25 m 1 ( 3 szt )</b>			
1	KNR 0-19 d.1 0930-06 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.0 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży, wymianą parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,6 W/ m <sup>2</sup> *K ( 3 szt ) 3*0,97*1,55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,511	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,511</b>
2	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Wojciech Chowański*  
upr. bud. GP-KZ-7342/77/93  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0142/08

Jasna 25/1

3 sztuki




155

97



Jasna 2011





27-4, AT(WOY), KOK-3 14.04.2017 Y.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Biuro Konserwatora Zabytków  
Miejski Konserwator Zabytków

*Okł. Konten*

Bydgoszcz 12.04.2017 r

3894

ADM Delat Remonta

BKZ.4120.11.4.9. 2017.IJ  
Wasz znak: L.dz. 3382/ZRI/ ZRI4/2017  
ZRI-4600-2-36/2017

14 KWI 2017  
1617

Administracja Domów Miejskich  
„ADM” sp. z o.o.  
ul. Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz

*SP*  
*lic. p. B. Turawiec*  
*zuzubien (ka) 13.04.2017*  
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA  
13.04.2017  
nr wpływu ..... 12-04-2017  
ilość załączników sztuk .....

Dotyczy: wymiany stolarek okiennych na nowe w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Jasnej 25 w Bydgoszczy.

Sekretariat ROM-3  
2017-04-18  
Ilość załączników .....  
1355 Podpis .....

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2017 (wpływ do tut. biura 07.04.2017 r.) Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że opiniuje negatywnie zamiar wymiany stolarek okiennych od strony fasady na okna z PCV. Wskazuje się wykonanie okien drewnianych, np. w konstrukcji zespolonej z powtórzeniem wielkości i podziałów okien istniejących.

Nie wnosi się uwag do wymiany stolarek od strony elewacji podwórzowej z zachowaniem ogólnego podziału.


~~MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW~~

Sławomir Marcysiak

10 KWI 2017

Otrzymują:  
1. adresat  
2. aa

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,  
tel.: (52) 58 58 499 fax.: (52) 58 58 820  
email: mkz@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl




Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jasnej 25 m 5 ( 3 szt )</b>			
1	KNR 0-19	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, -z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.0 w kolorze białym, odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży, wymianą parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,6 W/ m <sup>2</sup> *K ( 3 szt ) 2*0,88*1,3+0,48*1,41	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-06 analogia		m <sup>2</sup>	2,965	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,965</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10		m <sup>3</sup>	0,200	
		0,2		<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Wojciech Chowański*  
 upr. bud. GP-KZ-7342/77/83  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP/BO/0142/08

Jasna 25/5

2 sztuki



1 sztuka



Jasna 25/5





URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Biuro Konserwatora Zabytków  
Miejski Konserwator Zabytków

Z 11-4, 111 (2017), 14011-0, 1111  
24.04.2017  
ZRI / Płomień B. Wyparunek  
01.04.2017. Cz. dawid

Bydgoszcz 19.04.2017 r  
BKZ.4120.11.4.10. 2017.IJ

„ADM” Dział Remontów

Wasz znak: L.dz. 3382/ZRI/ ZRI4/2017  
ZRI-4600-2-39/2017

Wpł. dn. 24 KWI. 2017

24 KWI. 2017

**Administracja Domów Miejskich**  
„ADM” sp. z o.o. / „M” Kancelaria Główna  
ul. Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA  
4

data wpływu 20. 04. 2017

nr wpływu .....

ilość załączników .....

2017-04-21  
4127  
data  
Lp. załączników  
podpis

**Dotyczy: wymiany stolarek okiennych w lokalu nr 5 w budynku przy ul. Jasnej 25 w Bydgoszczy.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2017 roku (wpływ do tut. biura 06.04.2017 r.) Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że opiniuje negatywnie wymianę stolarek okiennych na nowe okna wykonane z PCV.

Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Bydgoszczy.

Nowoprojektowana stolarka powinna być wykonana w drewnie, powtarzać wielkość istniejących stolarek.

2017-04-25  
Lp. załączników 208  
L. dz. Podpis


MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Sławomir Marcysiak

- Otrzymują:
1. adresat
  2. aa

CIĘŻARNA SPECJALISTY

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,  
tel.: (52) 58 58 499 fax.: (52) 58 58 820  
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jasnej 25 m 8 ( 2 szt )</b>			
1	KNR 0-19	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślemieniem, uchylno-rozwiernie , z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.0 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży, wymianą parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,6 W/ m <sup>2</sup> *K ( 2 szt ) 2*0,97*1,55	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-06 analogia		m <sup>2</sup>	3,007	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,007</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10 analogia		m <sup>3</sup>	0,200	
		0,2		<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Wojciech Chowański*  
 upr. bud. G7-KZ-7342/77/93  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP/BO/0142/08

Jasna 25/8

2 okna





Josna 2578





24.4.17 (Wcz), ADH-3, M11  
24.04.2017

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Biuro Konserwatora Zabytków  
Miejski Konserwator Zabytków

221- p. kier. B. Jankowiak  
21.04.2017. J. Chmurek

Bydgoszcz 19.04.2017 r  
BKZ.4120.11.4.11. 2017.IJ

Wasz znak: L.dz. 3382/ZRI/  
ZRI-4600-2-40/2017

ADM Kancelaria Główna  
2017-04-21  
4126

21.04.2017  
[Signature]

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY KANCELARIA OGÓLNA	
data wpływu	20.04.2017
nr wpływu	
ilość załączników	

Administracja Domów Miejskich  
„ADM” sp. z o.o.  
ul. Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz

„ADM” Dział Remontów

Wpł. dn. 24 KWI. 2017  
1903

H. Hajcimek  
[Signature]

Dotyczy: wymiany stolarek okiennych w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Jasnej 25 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2017 roku (wpływ do tut. biura 06.04.2017 r.) Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że opiniuje negatywnie wymianę stolarek okiennych na nowe okna wykonane z PCV.

Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Bydgoszczy.

Nowoprojektowana stolarka powinna być wykonana w drewnie, powtarzać wielkości, podziały, profile ślemion okien istniejących.

liczba załączników  
L. dz. 2040 Podpis

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Sławomir Marcysiak

Otrzymują:


1 adresat

2. aa

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,  
tel.: (52) 58 58 499 fax.: (52) 58 58 820  
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0,97*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,940	
				RAZEM	1,940
2	kalk. własna d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna d.1 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane 0,97*2 (włącznie z materiałem) zamkami , klamkami z szyldami oraz obróbką ościeży 0,97*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,940	
				RAZEM	1,940
4	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 0,6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
5	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0,6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Małgorzata Tomaszewska*  
 upr.bud. UAN-KZ/7210/375/86  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/BO/3342/02

Grunwaldzka 87 Im 6



Drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe 2,00\*0,97

8/18 87/90

