



Opinia Nr .179... /2017.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul. TORUŃSKA.....Nr82.....dotycząca mieszkania Nr4..... Pana /i/ AMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH.Sp.z.o.o..ROM.1.. sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego PanaŻuchowski.Witold..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
- ② Ustalenia prawidłowości podłączenia
- 3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

① Przewód(y) Nr2..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~może~~) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia .Nr.2..Pieca.CO.GAZ.w.kuchni.....
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

② Urządzenie (a) .wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – ~~nieprawidłowe~~
Podać rodzaj urządzenia
...podłączona.jest.prawidłowo.i.działa.sprawnie.Zainstalować.kratke.o.wym.otworu.włotowego.14.x21.cm,.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : ..przewód.spalinowy.zzbezpieczyć.....
..przed.spalinami.mokrymi.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM..ROM.1.....
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dniapodpis.....


OPINIODAWCA
(uprawniony Zakład Kominiarski)
mistrz kominiarski
Witold Żuchowski
upr. mistrz nr 19034 z dn. 23.06.86r.
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel kom 601 833 620

Pieczęć i podpis

Uwagi :

- 1. Szkic orientacyjny na odwrocie
- 2. Niepotrzebne skreślić

ULICA Toruńska 82 m.4



ZAKŁAD KOMINIARSKI
Instytut Kominiarski
Wojciech Zuchowski
api m.v.z n. 19.384 z dn. 23.06.86r.
ul. Główna 2, 85-313 Bydgoszcz
tel. kom 601 833 620