



Zdjęcie 1: Elewacja frontowa AB od ul. Saperów (Część 1 budynku)



Zdjęcie 2: Fragment elewacji frontowej AB, otwór okienny




Zdjęcie 3: Elewacja frontowa AB od ul. Saperów (Część 2 budynku)



Zdjęcie 4: Fragment elewacji AB z widocznym murem pruskim



Zdjęcie 5: Elewacje AB i BC



Zdjęcie 6: Drzwi wejściowe do lokalu użytkowego



Zdjęcie 7: Elewacja CD (Część 2 budynku)



Zdjęcie 8: Drzwi wejściowe do piwnicy



Zdjęcie 9: Elewacja CD (Część 1 budynku)



Zdjęcie 10: Elewacja DA





Zdjęcie 11: Elewacja DA



Zdjęcie 13: Wnętrze budynku - lokal użytkowy



Zdjęcie 15: Wnętrze budynku - lokal użytkowy

Zdjęcie 12: Elewacja DA




Zdjęcie 14: Wnętrze budynku - lokal użytkowy



Zdjęcie 16: Wnętrze budynku - lokal użytkowy




Zdjęcie 17: Wnętrze budynku - mieszkanie 1A



Zdjęcie 18: Wnętrze budynku - mieszkanie 1A



Zdjęcie 19: Wnętrze budynku - mieszkanie 2



Zdjęcie 20: Wnętrze budynku - mieszkanie 2A






Zdjęcie 21: Wnętrze budynku - mieszkanie 3A



Zdjęcie 22: Wnętrze budynku - mieszkanie 3A




Zdjęcie 23: Wnętrze budynku - mieszkanie 1



Zdjęcie 24: Wnętrze budynku - mieszkanie 1




Zdjęcie 25: Wnętrze budynku - mieszkanie 1



Zdjęcie 26: Wnętrze budynku - mieszkanie 1



Zdjęcie 27: Wnętrze budynku - poddasze nieużytkowe




Zdjęcie 28: Wnętrze budynku - poddasze nieużytkowe



Zdjęcie 29: Wnętrze budynku - poddasze nieużytkowe



Zdjęcie 30: Wnętrze budynku - poddasze nieużytkowe



Zdjęcie 31: Wnętrze budynku - piwnica części 1 budynku



Zdjęcie 32: Wnętrze budynku - piwnica części 1 budynku






Zdjęcie 33: Wnętrze budynku - piwnica części 2 budynku



Zdjęcie 34: Wnętrze budynku - piwnica części 2 budynku



Zdjęcie 35: Wnętrze budynku - piwnica części 2 budynku



Zdjęcie 36: Wnętrze budynku - piwnica części 2 budynku

