



Zakład Kominiarski
Mistrz Kominiarski
Wojciech Grugel
(Pieczęć nr 5274/12 z dnia 10.10.2012r.)
65-306 Bydgoszcz
NIP 5811537499
e-mail: Kominiarz060@wp.pl

tel. 534-775-413

Bydgoszcz dnia 31.03.2021r

Opinia Nr 07 / 2021

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w BYDGOSZCZY ul POMORSKA Nr 54A

dotyczy mieszkania Nr 13 Pana// ADM -ROM 3

Sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana Wojciech Grugel w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) Nr 6 , 8 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają-nie odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może-(mogą)-nie może-(nie mogą)-być przeznaczony

(e) do podłączenia 6- DO PODŁĄCZENIA WENTYLACJI Z POMIESZCZENIA ŁAZIENKI
WENTYLACJE POŁĄCZYĆ KANAŁEM O 150 CM .

8- DO PODŁĄCZENIA OGRZEWANIA GAZOWEGO W KUCHNI Z POWODU BRAKU WOLNYCH
PRZEWODÓW KOMINOWYCH NALEŻY WYPROWADZIĆ SYSTEM POWIETRZNO- SPALONOWY
PO SCIANIE ZEWNĘTRZNEJ PONAD DACH BUDYNKU .

.....
podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) WENTYLACJA KUCHNIA podłączenie jest (sa) prawidłowo-nieprawidłowo

Podać rodzaj urządzenia

DO PRZEWODU KOMINOWEGO DZIAŁA SPRAWNIE.

Jeżeli nieprawidłowo-podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a)działa (ją) wadliwie z przyczyn

Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:.....

.....
Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi:.....

Opinie sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr 89poz.414/
Ustawę o Ochronie p.poz Z dnia 27.08.1991 r./Dz.U. Nr 81 poz.351/oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy
przedmiotowe , w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych
Z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U.Nr. 92 poz.460/.

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla ADM-ROM 3

1 egz. dla Zakład Kominiarski.....

Potwierdzono odbioru opinii:


DniaPodpis

OPINIODAWCA

(uprawniony rej. Mistrz Kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Wojciech Grugel

upr. mistrz. nr 5274/12 z dnia 10.10.2012r.



TU CO GAZ KUCHNIA PARTER M13
SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY
WYPROWADZIĆ PONAD DACH BUDYNKU



tel. 534-775-413

Zakład Kominarski

Mistrz Kominarski

Wojciech Grugel

ul. Golebia 73/54

85-300 Bydgoszcz

NIP 5011537490

e-mail: Kominarz050@wp.pl