



Bydgoszcz, dnia 24.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. ADM04/06/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Marcina Orłowity dotyczy lokalu nr: 1

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

z czego z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **A1** podłączony do kotła gazowego odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....kotła gazowego dwu-funkcyjnego.....
(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo ~~nieprawidłowo~~
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

..... prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

Inne uwagi: Lokal nie posiada łazienki.

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poz z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830





Bydgoszcz, dnia 24.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. ADM03/06/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Marcina Orłowity dotyczy lokalu nr: 2

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

Wiązku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **B2** podłączony do pieca kaflowego odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....kotła gazowego dwu-funkcyjnego.....
(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo ~~nieprawidłowo~~
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

Inne uwagi: Lokal nie posiada łazienki.

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poz z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Robert Przeździecki

nr uprawnień 11124

tel. 882 233 820 / 882 233 830





Bydgoszcz, dnia 03.07.2024r

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. ADM02/07/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Marcina Orłowity dotyczy lokalu nr: 3

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

iązku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **B6** podłączony do kotła gazowego odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

..... kotła gazowego dwu-funkcyjnego.....

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a)..... podłączone jest (są) prawidłowo ~~nieprawidłowo~~
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a)..... działa(ją) wadliwie z przyczyn.....
(wymienić jakie)

..... prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

Inne uwagi: Lokal nie posiada typowej łazienki.

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie Ppoż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.


Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



ORŁOWITY 17




m1
A1 proponowany przewód spalinowy
A5 kuchnia went

m2
B2 kuchnia went
B5 proponowany przewód spalinowy

m3
A4 kuchnia went
A6 proponowany przewód spalinowy

m4
B1 kuchnia went
B3 proponowany przewód spalinowy





Bydgoszcz, dnia 24.05.2024r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR. SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr. ADM05/06/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy.

ul. Marcina Orłowity dotyczy lokalu nr: 4

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYZCYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

Wzrostem z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr: **B3** podłączony do kotła gazowego odpowiada wymaganiom przepisów i może być przeznaczone do podłączenia:

.....kotle gazowego dwu-funkcyjnego.....
(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Urządzenie(a)podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a)działa(ją) wadliwie z przyczyn
(wymienić jakie)

..... prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

Inne uwagi: Lokal nie posiada łazienki.

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w sposób prawidłowy.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poz z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.


Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830

ORŁOWITY 17



m¹
A1 proponowany przewód spalinowy
A6 kuchnia went

m²
B2 kuchnia went
B5 proponowany przewód spalinowy

m⁴
B1 kuchnia went
B3 proponowany przewód spalinowy