

Załącznik nr 12 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

Dla lokalu przy ul. Bocianowo 35/12

Bydgoszcz 04.10.2013r

OPINIA 172/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Bocianowo 35/12 (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność prawidłowego podłączenia i zamieszkania*

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z kuchni, WC oraz jednego pokoju.
2. W pomieszczeniu kuchni brak kanału wentylacyjnego – wykonana wentylacja przelotowa do WC
3. W pomieszczeniu WC jest wentylacja
4. W pokoju jest piec kaflowy

WNIOSEK :

Lokal nadaje się do zamieszkania. Jednocześnie należy zapewnić napływ powietrza do mieszkania wykonując w ramie okiennej w kuchni nawiewnik /1 szt/ sterowany ręcznie /wydajność 30m³/h/

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 80, poz. 563, § 30 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a


Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia 15.10.2013
Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Księgi Rejestru
rodz. nr 127/08 w ul. Górnarskie
Ust. Nr 107/06
Zdzisław Jasiński
OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. BOCIANOWO 35/12
OFICyna LEWA

BOCIANOWO



MISTRZ SPOŁ. ...
Załącznik do ...
...
...