

Załącznik nr 12/1 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

Dla lokalu przy ul. Fordońskiej 426/2

Bydgoszcz 20.08.2013r

OPINIA 164/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Fordońska 426/2
/szkic sytuacyjny/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **wentylacji w kuchni i łazience/WC/**

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Informacja dodatkowa – w w/w lokalu ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego dwufunkcyjnego /instalacja jest/- przewód kominowy spalinowy A-1

1. Wentylacja w kuchni – bez uwag /przewód kominowy wentylacyjny A-3/
2. Wentylacja w łazience – należy wykonać rurę dwupłaszczową o śred. wewnętrznej 150 mm i długości 3,50 m / patrz szkic/ komin B

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upf. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. FORDOŃSKA 426/2



MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasński

Bydgoszcz 27.03.2014r

OPINIA 164/A/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Fordońska 426/2 /szkic sytuacyjny/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **wentylacji w kuchni i łazience/WC/**

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Informacja dodatkowa – w w/w lokalu ogrzewanie i ciepła woda jest z kotła gazowego dwufunkcyjnego /instalacja w tym grzejniki - są/, który podłączony jest do przewodu kominowego spalinowy A-1. Przewód kominowy spalinowy dla w/w kotła gazowego jest na całej długości przewodu kominowego zazbrojony.

1. Wentylacja w kuchni – bez uwag /przewód kominowy wentylacyjny A-3/
2. Brak wentylacji w łazience.

Co należy wykonać ;

1. Wentylacja w łazience – przewód wentylacyjny należy wykonać jako rurę dwupłaszczową o śred. wewnętrznej 150 mm i długości 3,50 m / patrz szkic/ komin B
2. Podłączenie kotła gazowego do przewodu spalinowego należy wykonać przy pomocy rury kwasoodpornej o dł. około 2,00m./zastąpić istniejące podłączenie elastyczne/

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 wój. kuj.-pomorskie
Dpr. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)