

**Załącznik nr 12/2 do SIWZ**

**OPINIA KOMINIARSKA**

**dla lokalu przy ul. Pomorskiej 88C/29**

Bydgoszcz 19.05.2014r

**OPINIA 58/2014**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Pomorska 88C/29**  
**/szkie załączono/**

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność czy w pokoju można postawić piec kaflowy i co z wentylacją*

**W związku z czym stwierdza się co następuje ;**

1. W lokalu mieszkalnym jest kuchnia i pokój.
2. W pomieszczeniu kuchni jest westwarka z węzownią która podłączona jest do grzejnika wodnego w pokoju
3. W pokoju jest grzejnik wodny oraz wykonana wentylacja z rury dwupłaszczyznowej o długości 5,00m

**ROZWIĄZANIE PROBLEMU;**

- Brak możliwości podłączenia pieca kaflowego w pokoju
- Wentylacje w kuchni wykonać jako podłączenie z istniejącej wentylacji w pokoju przewodem PCV fi 150 mm zaizolowanym termicznie i zakończonym kratką w kuchni

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4

1 egz. dla a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....


Podpis .....

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 wpi. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. POMORSKA 88C/29



MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06  
*Zdzisław Jastriscki*