

aut. Nv 12
do 31/12
aut. Nv 8

Bydgoszcz 20.08.2013r

OPINIA 165/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Fordońska 239/5
/szkie sytuacyjny/**

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **wentylacji w kuchni i łazience/WC/**

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Informacja dodatkowa – w w/w lokalu w pokoju ogrzewnie przy pomocy pieca kaflowego – przewód kominowy D-1, w kuchni jest westwalka – przewód kominowy C-3 , brakuje wentylacji w kuchni i łazience.

1. Wentylację w **łazience** wykonać z rury dwupłaszczonej o śred wewnętrznej 150 mm i długości $l_{min} = 2,50$ m. /przewód kominowy B/

2. Wentylację w **kuchni** należy wykonać
a/ odcinek poziomy z rury o śred wewnętrznej 150 mm dobrze zaizolowanej
b/ odcinek pionowy z rury dwupłaszczonej o sred wewnętrznej 150 mm i długości $l_{min} = 2,50$ m /komin A/

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4

1 egz. dla a/a **MISTRZ KOMINIARSKI**
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Ubr. Nr 101/06

Potwierdzenie odbioru opinii :


Zdzisław Jasiński

Dnia

Podpis

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. FORDOŃSKA 239/5
I PIĘTRO



MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Up. Nr 101/06
Zdzisław Jasński