



Foto.5 Widok na poddasze nieużytkowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Foto.1 Widok od frontu



Foto.2 Widok z boku



Foto.3 Komin wewnątrz pomieszczenia



Foto.4 Zarwany strop podwieszony