

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Foto.1 Widok budynku od frontu



Foto.2 Widok budynku od frontu





Foto.3 Widok budynku od ogrodu



Foto.4 Pęknięcie ściany zewnętrznej





Foto.5 Pęknięcie ściany zewnętrznej



Foto.6 Widok WC





Foto. 7 Widok pokoju



Foto.8 Widok klatki schodowej





Foto.9 Widok więźby dachowej



Foto.10 Widok klatki schodowej na strych





Foto.11 Widok budynku oficyny



Foto.12 Widok narożnika budynku głównego i budynku oficyny





Foto.13 Widok budynku oficyny



Foto.14 Widok z boku budynku oficyny





Foto.15 Komin budynku oficyny



Foto.16 Widok na pokój budynku oficyny





Foto.17 Widok budynku gospodarczego



Foto.18 Spróchniały okap budynku gospodarczego