



Foto.3 Budynek oficyny - widok na ścianę szczytową




Foto.4 Budynek oficyny – uszkodzenie ogniomurka