



dach w części frontowej kryty blachą, pokrycie w bardzo dobrym stanie technicznym

gzyms wieńczący w dostatecznym stanie technicznym; obróbki blacharskie gzymsu w dobrym stanie technicznym

pęknięcia muru

rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym

metalowe elementy montażowe oraz przewody prowadzone na powierzchni elewacji

elewacja pokryta wyprawą wapienno-piaskową; widoczne lokalne ubytki w wyprawie; zabrudzenia, naloty, odsłonięte cegły i zwiertzenia zaprawy; stęfa przygruntowa zawilgocona

blaszane parapety w dostatecznym stanie technicznym

obróbka blacharska gzymsu pośredniego w złym stanie technicznym; gzyms zabrudzony, z nalotami biologicznymi i miejscowymi spękaniami

cegłany, zawilgocony cokół, pokryty cienką warstwą zaprawy prezentującą ubytki; widoczne znaczne ilości nalotów biologicznych brak opaski przy elewacji

studzienki okien piwnicznych zabezpieczone kratami i przypadkowo dobranymi płytami; stan techniczny pokryw zły

Legenda:

- S - stolarka dawna
- N - stolarka nowa

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO  
WIELODRODZINNEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Ugory 19, 85-132 Bydgoszcz

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitka 1, 85-102 Bydgoszcz  
reprezentowane przez Administrację Domów Miejskiej "ADM" Sp. z o.o.,  
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA:

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

budowlana

357/PW/92

ASYSTENT:

mgr inż. arch. Anna Klapczyńska

budowlana

PROJEKT BUDOWLANY

DATA: III 2015

TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA

SKALA: NR RYS.: 1:100 I.1

ELEWACJA FRONTOWA